PID通俗易懂的讲解

最近从网上看到了一种对 PID 的解释,比较通俗易懂,也好记住,经过自己的整理后说明如下。 控制模型:你控制一个人让他以 PID 控制的方式走 110 步后停下。

(1) P 比例控制,就是让他走 110 步,他按照一定的步伐走到一百零几步(如 108 步)或 100 多步(如 112 步)就停了。

说明:

P比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。<mark>当仅</mark> 有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。

(2) PI 积分控制,就是他按照一定的步伐走到 112 步然后回头接着走,走到 108 步位置时,然后又回头向 110 步位置走。在 110 步位置处来回晃几次,最后停在 110 步的位置。

说明:

在积分 I 控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入"积分项"。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。

(3) PD 微分控制,就是他按照一定的步伐走到一百零几步后,再慢慢地向 110 步的位置靠近,如果最后能精确停在 110 步的位置,就是无静差控制;如果停在 110 步附近(如 109 步或 111 步位置),就是有静差控制。

说明:

在微分控制 D 中,控制器的<mark>输出与输入误差信号的微分</mark>(即误差的<mark>变化率</mark>)成正比关系。

自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳,其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差作用的变化"超前",即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入"比例P"项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是"微分项",它能预测误差变化的趋势。这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例P+微分D(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性

PID Function

The PID (比例、积分、徽分) function is used in mainly control applications. PIDCalc performs one iteration of the PID algorithm.

While the PID function works, main is just a dummy program showing a typical usage.

```
// 结构体
typedef struct PID {
     double SetPoint;
                     // 设定目标 Desired Value
// 比例常数 Proportional Const
// 积分常数 Integral Const
// 微分常数 Derivative Const
// 最后误差数 Error[-1]
// 之前误差数 Error[-2] 〈Previous〉
                        // <mark>设定目标</mark> Desired Value
     double Proportion;
     double Integral;
     double Derivative;
     double LastError;
     double PrevError;
                       // 误差积分 Sums of Errors
     double SumError;
} PID;
/*-----
 PID 计算部分
*/
double PIDCalc( PID *pp, double NextPoint )
1
  double dError, //当前微分
              //偏差
       Error;
     Error = pp->SetPoint - NextPoint; // 偏差 =设定目标-输入值
}
/*-----
  Initialize PID Structure
*
void PIDInit (PID *pp)
  memset (pp, 0, sizeof(PID));
  Main Program
*
double sensor (void)
                          // Dummy Sensor Function 输入
  return 100.0;
void actuator(double rDelta) // Dummy Actuator Function 输出
void main (void)
                         // PID Control Structure 结构
  PID
          sPID;
         rOut;
                          // PID Response (Output) 输出变量
  double
         rIn;
  double
                          // PID Feedback (Input) 输入变量
                         // Initialize Structure 初始化结构
// Set PID Coefficients 设定 PID 系数 比例常数
  PIDInit ( &sPID );
  sPID. Proportion = 0.5;
                           // 积分常数
  sPID. Integral = 0.5;
                     // Set PID Setpoint 设定目标
// Mock Up of PID Processing
// Read Instit
                           // 微分常数
  sPID. Derivative = 0.0;
  sPID. SetPoint = 100.0;
  for (;;) {
                           // Read Input 取输入值
     rIn = sensor ();
     rOut = PIDCalc ( &sPID, rIn ); // Perform PID Interation PID 运算
     actuator (rOut); // Effect Needed Changes 输出
```