Guten Morgen

PDCA-Zyklus


Prozess- & Qualitätsmanagement

Demingkreis / Shewhart-Zyklus


Der PDCA-Zyklus wird in der Regel Edwards E. Deming (1900 – 1993) zugeschrieben.

Deming sprach aber stets vom Shewart-Zyklus, was zur Vermutung führt, dass die Methode ursprünglich von Walter A. Shewhart (1891 – 1967) entwickelt wurde. Beide waren Statistiker und entwickelten wissenschaftliche Methoden zum Qualitätsmanagement.

Deming machte die Methode international bekannt.



Planen-Durchführen-Prüfen-Handeln



Planen

Was?

- Ziele festlegen.
- Prozesse definieren.
- Risiken analysieren.
- Chancen analysieren.
- Ressourcen zuteilen.

Wer?


- Führungsebene/ Management
- Ausführende / Teams einbeziehen.

neJa

P

- Gesamte Organisation verstehen.
- Erwartungen aller
 Parteien verstehen.
- Abhängigkeiten zwischen Prozessen verstehen.

Durchführen



Was?

- Pläne umsetzen.
- Umsetzung verfolgen.
- Umsetzung dokumentieren.
- Eingetreten von Risiken und Chancen dokumentieren.

Wer?

Abteilungen/Teams.


Überprüfen / Analysieren

Was?

- Zielerfüllung messen.
- Prozessleistung messen.
- Abweichungen (Risiken) und Verbesserungen (Chancen) analysieren.
- Management bewerten.

Wer?

- Abteilungen/Teams.
- Führungsebene / Management.




Handeln

Was?

- Verbesserungen umsetzen.
- Korrekturmaßnahmen ergreifen.
- Aus Fehlern lernen (Lession learned).
- Gewonnenes Wissen dokumentieren und in zukünftige Prozesse einfließen lassen.

Wer?

- Abteilungen/Teams.
- Führungsebene / Management.



3 Stufen

Innovation

Maßnahmen entwickeln, die auf Grund von neuem Wissen zu einer sprunghaften Verbesserung der Zielerreichung und Prozessleistung führen.

Verbesserung

Maßnahmen entwickeln, die die Zielerreichung und Prozesseffizienz verbessern.

Aufrechterhaltung

Maßnahmen entwickeln, Probleme beseitigen, um den Ist-Zustand zu erhalten.

Ziele und Anforderungen

Ziele:

Ganzheitliche und nachhaltige Steigerung der Wertschöpfung:

- Prozessleistung und Kundenzufriedenheit verbessern.
- Ursachen von Problemen Bestimmen.
- Vorbeugende und korrigierende Maßnahmen.
- Auf interne und externe Risiken und Chancen proaktiv reagieren.
- Ausrichtung auf schrittweise Verbesserungen bei gleichzeitigem Antrieb zur Innovation.
- Ständiges Lernen zum Erreichen von Verbesserungen.

Anforderungen:

Chancen und Risiken bei allen Schritten berücksichten:

- Bestimmung der geplanten Ergebnisse.
- die Kriterien, Methoden, Messungen, Leistungsindikatoren (KPI) bestimmen, um Prozesse wirksam zu lenken.
- Methoden für das Bewerten, Überwachen, und Messen der Prozessleistung bestimmen
- Mögliche Verbesserungen bestimmen.

Schreiben Sie in der Gruppe in einer beliebigen Programmiersprache ein

Programm, dass einen String als Parameter übernimmt und rückwärts ausgibt:

Eingabe: Hallo Welt!

Ausgabe: "!tleW ollaH"

Dokumentieren Sie die einzelnen Schritte im PDCA-Zyklus:

Wie **planen** Sie die Durchführung.

Der Programm-Code entspricht der Durchführung.

Wie **überprüfen** Sie die Durchführung? Dazu gehört nicht nur das Prüfen der

Funktionalität des Programms, sondern auch eine Analyse der Umsetzung: Wie

lange haben Sie gebraucht? Wo hat es gehakt und warum?

Was könnte man beim nächsten Projekt ändern, um effektiver zu arbeiten?