## ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

## Классификация систем управления.

- по методу управления (или степени непосредственного участия в управлении человека-оператора),
- принципу управления,
- типу системы управления,
- способу позиционирования,
- способу представления командной информации,
- способу программирования,
- ...

## Классификация по методу управления.

Автоматизированные

Автоматические

## По принципам программного управления.

Жесткопрограммируемые

Адаптивные

Интеллектуальные

## По способу управления.

Разомкнутые

Замкнутые

## По типу управления.

Позиционный

Цикловой

Контурный

## Режимы управления УРТК.

- позиционный движение робота по заданным точкам;
- цикловой выполнение заданной последовательности действий;
- контурный движение рабочего органа по заданной траектории.

## Позиционный режим управления роботом.

Позиционный режим - управление исполнительным устройством промышленного робота, при котором движение его рабочего органа происходит по заданным точкам позиционирования без контроля траектории движения между ними.


\*ГОСТ 25686-85: Манипуляторы, автооператоры и промышленные роботы. Термины и определения.

## Позиционная система программного управления

Позиционная система программного управления (ПСПУ) - система управления, в которой командная информация содержит кроме признака звена и направления движения еще и величину перемещения.

- ptp (point-to-point) системы с небольшим количеством программируемых точек.
- mp (multi point) системы с большим набором запоминаемых точек.

## Режим позиционного управления.




- позиционное управление характеризуется дискретными траекториями (подобно цикловому), но отличается от циклового управления наличием промежуточных точек позиционирования между крайними положениями перемещения звена
- позиционное управление делает несущественным ограничение по числу точек позиционирования, количество точек достигает нескольких тысяч, поэтому такое управление значительно расширяет области применения роботов от простых операций типа «взять-положить» до сложных дискретных траекторий точечной сварки кузовов автомобилей
- в позиционном управлении точки позиционирования настраиваются не механически, а программно с помощью датчиков положения
- цикл позиционного управления разомкнуто-замкнутый (замкнут по точкам позиционирования и разомкнут в промежутках между точками позиционирования)

## Основные операции позиционного управления.

- Передача управляющего воздействия,
- Снятие (чтение) данных с датчиков ММ с записью их в регистр,
- Обработка данных, снятых с датчиков ММ.

## Мехатронный модуль линейного перемещения.



## Цикловой режим управления роботом.

Цикловое управление - управление исполнительным устройством промышленного робота, при котором осуществляется программирование последовательности выполнения его движения

\*ГОСТ 25686-85: Манипуляторы, автооператоры и промышленные роботы. Термины и определения.

## Цикловая система программного управления (ЦСПУ).

Цикловая система программного управления (ЦСПУ) - система управления, в которой командная информация содержит признак звена манипулятора и направление его движения.

Принцип циклового управления заключается в том, что при движении в этом режиме платформа ММ, дойдя до одного из концевых датчиков, останавливается и производит небольшую (установленную программой) задержку, после чего продолжает движение в противоположном направлении.

## Схема системы циклового управления.



Цикловое управление характеризуется дискретной траекторией, которая проходит между концевыми выключателями — точками позиционирования (крайними положениями перемещения звена)

### Особенности систем циклового управления.

- системы циклового управления относятся к первому поколению систем управления роботами. они создавались для автоматизации рутинных, монотонных технологических задач (перенос предметов из одного положения в другое)
- необходимость контролировать два положения робота начальное (где предмет берется) и конечное (где предмет кладется)
- достаточность наличия по каждой степени подвижности только двух точек позиционирования в крайних положениях звена
- возможность фиксации крайних положений звена с помощью механических упоров
- возможность изменять координаты точек позиционирования в рабочем пространстве с помощью настройки механических упоров
- точность работы циклового робота зависит только от настройки упоров и не зависит от точности привода или системы управления

## Основные операции при цикловом управлении.

- Подача управляющего воздействия,
- Снятие данных с датчиков ММ,
- Обработка данных, снятых с датчиков ММ.

## Особенности режима циклового управления.

- величины перемещений звеньев определяются настройкой механических упоров или концевых датчиков положения
- цикл управления разомкнутый (без обратных связей)
- алгоритм управления жесткая циклограмма в виде дискретной логической последовательности движения звеньев манипулятора и длительности нахождения в точках позиционирования

#### Преимущества

- высокая точность позиционирования
- простота реализации управления
- независимость от вида используемого привода

#### Недостатки

• наличие жесткой структуры алгоритма управления. при незначительных изменениях задачи необходимо полностью произвести перепрограммирование всех операций

## Контурное управление.

Контурное управление - управление исполнительным устройством промышленного робота, при котором движение его рабочего органа происходит по заданной траектории с установленным распределением во времени значений скорости.

\*[FOCT 25686-85]

## Контурная система программного управления (КСПУ).

Контурная система программного управления (КСПУ) - система управления, в которой командная информация содержит кроме признака звена, направления и величины перемещения еще и параметры траектории (контура), по которой осуществляется движение.

**Контурное управление** обеспечивает перемещение звеньев манипулятора по непрерывной траектории, обладает высокой универсальностью и значительными технологическими возможностями.

## Основные операции контурного управления.


- Подача управляющего воздействия,
- Снятие данных с датчиков ММ,
- Обработка данных, снятых с датчиков ММ.

# Способы построения устройств контурного управления.

Запись в память информации об изменении положения каждой степени подвижности во времени в виде готовой траектории.

Запись конечного числа координат точек с последующей интерполяцией.

## Различия между контурным и позиционным принципами управления



### Широтно-импульсная модуляция.


Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, pulse-width modulation (PWM)) — процесс управления мощности методом пульсирующёго включения и выключения прибора.

Принцип ШИМ заключается в изменении ширины импульса при постоянстве частоты следования импульса. Амплитуда импульсов при этом неизменна.

#### Виды ШИМ:


- Аналоговая
- Цифровая


## Определения.



## Аналоговая ШИМ.

### Компаратор





## Коэффициент заполнения.

Коэффициент D = t/T заполнения

#### Где:

t - длительность импульса


Т – период импульса

#### Если:

t=300мкс

D=0.3

Т=1000МКС



## Зависимость значения напряжения от коэффициента заполнения.

