

Interacción GestFuturo Talleres-Audatex

Introducción

En el ámbito de los talleres de automóviles, las valoraciones de las reparaciones a realizar en un vehículo consumen una cantidad ingente de tiempo, ya que supone la petición al agente para que realice la valoración, la inclusión de los datos que le hemos facilitado en Audatex y, una vez realizada, el agente nos enviará la valoración habitualmente en formato pdf, lo que supone para el taller tener que introducir dicha valoración en su correspondiente programa de gestión. El principal problema de esto es que, el usuario que está introduciendo la valoración en el sistema dedica un tiempo innecesario a esto y además es susceptible de cometer errores, con el consiguiente perjuicio para el taller, en ambas situaciones.

GestFuturo Talleres permite interactuar con Audatex de forma que, desde GestFuturo podemos enviar directamente al agente que realice la valoración (ya sea un agente externo o el propio taller) los datos necesarios para la valoración y la posterior recepción de la misma.

Configuración de los datos del taller

Para la interacción de GestFuturo con Audatex, serán necesarios unos datos, que son:

- Número de abonado de Audatex (CustomerID).
- Precio de la hora de mano de obra para la pintura.
- Precio de la hora de mano de obra de chapa.
- Precio de la hora de mano de obra de mecánica.

Todos estos datos nos lo solicitará GestFuturo cuando vayamos a realizar la primera petición de valoración a Audatex.

Realizando la petición desde GestFuturo

Para realizar una petición de valoración a Audatex, tendremos que hacer una nueva orden de reparación con los datos del cliente y del vehículo en el que realizar la valoración. Una vez terminada la orden de reparación, tendremos que hacer la petición de valoración, para ello, pulsamos en "Menú", "Enlace con Audatex", "Crear petición de valoración a Audatex".

Listados	▶
Imprimir	▶
Mostrar	▶
Leyenda	
Cambiar Número/Serie al Documento	
Crear peritación	
Tiempos de Operarios	
Presupuestos	▶
Generar albarán de venta	▶
Generar factura de venta	▶
Generar pedidos a proveedor	
Generar parte de fabricación	▶
Dividir	
Duplicar pedido	
Cambiar tipo de orden de reparación	
Cambiar I.V.A.	
Cambiar Precio	Ctrl+F7
Cambiar Tarifa	
Búsquedas Especiales	▶
Pagos a cuenta	Alt+F2
Gráficos	
Gestión de Marcas	Ctrl+Alt+M
Aplicar descuento rápido	Ctrl+D
Enlace con Audatex®	▶
Importación desde GtEstimate®	▶
Cierre Definitivo	▶
Traducción	Ctrl+T
Nueva Alarma	
Ver Alarma	
Recalcular	

Crear petición de valoración a Audatex®
Recibir Informe de Audatex®

A continuación deberemos rellenar los datos adicionales que sean necesarios para su valoración por parte del agente.

Petición de valoración a Audatex			
Datos del taller			
Nº Abonado Audatex: 126096	Access Key: 37238075	Precio de la hora: 35	Precio hora de pintura: 35 Precio hora de chapa: 35
Datos de la orden de reparación			
Nº Orden Reparación: A. 150005	Referencia del siniestro: SN-89239872	Referencia: 2015/150005	
Cliente: 43000004. MIGUEL LOPEZ GARCIA	Coste de la Grúa: 0		
Vehículo			
Matrícula: 1111888	Marca y modelo: SEAT LEON SPORT	Versión: 1.9 TDI	Fecha Matriculación:
Nº Bastidor: VSS8966625518728	Color: BLANCO	Kilómetros:	Valor adquisición:
Tipo de pintura: Baremo Cesvimap Nuevas Tecnologías	Tipo de expediente: Experto / Perito	Daños a terceros: O - Contrario	Compromiso pago:
Daños		Detalle de los Daños	
El vehículo se calienta y pierde agua, parece la junta de culata.			
Datos administrativos			
Asegurado:	Contrario:		
Taller: Talleres Futuro Inf.	Localidad: Torremolinos		
Estado General: Buen estado del vehículo			
Datos del asegurado			
Nombre: MIGUEL LOPEZ GARCIA	Teléfono: 952.333.444		
Cód. Postal: 29620	Dirección: C/ DIRECCION DE PRUEBA Nº 3		
Nº Póliza: 956/8975661			
Observaciones de la franquicia			
Observaciones del encargo			
Cambio de la junta de culata y de la bomba de agua			
Generar valoración			

Una vez rellena la información, pulsaremos en el botón 'Generar valoración', de esta forma se comunicará la petición a Audatex y el agente recibirá el encargo, para ello, obviamente, necesitaremos conexión a internet, si la comunicación fue posible, GestFuturo nos informará del identificador asignado a la valoración para posteriormente poder volcar la información de la misma, este identificador quedará almacenado en la orden de reparación.

Como podemos observar en la siguiente imagen, en el panel de AudaEnterprise aparece la petición que acabamos de valorar.




Matrícula	VTN	Estado	Fecha	Compañía	Encargo	Dirección
1111BBB	VSS696625518728	Sin iniciar	01/10/2015	OTROS CLIENTES	A. 150065	SN-99239872
AL292V	No Accesible	Enviado a compañía	18/09/2015	OTROS CLIENTES	A. 140060	999999-000999
2342 DCH	Desconocido	Enviado a compañía	23/04/2015	OTROS CLIENTES	A. 14037	REF1111111
2342 DCH	VSS22224298032824	Enviado a compañía	22/04/2015	OTROS CLIENTES	A. 14041	REF9023429082490


Ahora tendríamos que esperar que el agente realice la valoración.

Recibir la valoración de Audatex a GestFuturo

Una vez el agente haya finalizado la valoración, podremos importar dicha valoración a la orden de reparación desde la que se hizo la petición, para ello, desde el "Menú", "Enlace con Audatex", "Recibir Informe de Audatex".



Si intentamos recibir el informe de Audatex antes de la finalización de la misma, GestFuturo informará del error,



Si por el contrario, ya se ha finalizado la valoración GestFuturo importará la misma, con sus correspondientes importes, antes de la importación, GestFuturo muestra el resumen de la valoración, permitiendo pasar los datos del equipamiento a la orden o no, por defecto, esta opción está deshabilitada ya que, esta información se almacena en las observaciones del taller para poder consultarlas posteriormente.

Informe Audatex

Nº valoración: 9016070898 Referencia: SN-89239872 Fecha Valoración: 2015-10-01 Fecha Tarifa: 2015-10-01 C. Audatransfer: SE382B

Total M.O.: 206.50 Totales Piezas: 181.73 Base Imponible: 388.23 Cuota IVA: 81.53 Total Valoración: **469.76** a pagar: **469.76**

Total General

Tiempo Base: 10 Total Anticorrosión:
 Importe Fijo Pintura: Pequeño material:
 Franquicia: Tasa Sigaus:
 Material pintura: Tasa Signus:
 Total Trat. Bajos:

Equipo ☐ Pasar datos del equipamiento a la Orden de Reparación

Código	Descripción
D3	1B030001/1R030001
F2	CLIMATIZADOR
F4	CRISTALES TINTADOS

Piezas

Tipo	Símbolo	Posición Db	Descripción	Nº de Pieza	Precio	Cambio Precio	D
N - Obtenido	E	7813	BOMBA DE AGUA	06A121012G	122.40		0
N - Obtenido	E	8351	JUNTA CULATA	058103383Q	59.33		0

Operaciones

Tipo	Número Operación	Descripción	Número U.T.	Cambio U.T.	Cambio Importe
1 - Op. de m	15 70 19 ZAX	CULATA DE MOTOR/JUNTA: DES-/MONTAR	21.00		
1 - Op. de m	15 70 19 ZAX	CULATA DE MOTOR/JUNTA: DES-/MONTAR	16.00		
1 - Op. de m	13 73 19 ZAX	AMORTIG.TENSOR CORREA: DES-MONTAR	5.00		
1 - Op. de m	SN	REFRIGERANTE: VACIAR-LLENAR	2.00		
1 - Op. de m	19 50 19 ZAX	BOMBA REFRIG.: DES-MONTAR	8.00		
1 - Op. de m	13 72 19 03}	CORREA: DES-MONTAR	4.00		

Pintura

Tipo	Número Operación	Descripción	Número U.T.	Cambio U.T.	Cambio Importe
------	------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

Volcar información en orden de reparación

Para volcar la información a GestFuturo, pulsamos el botón "Volcar información en orden de reparación", de esta forma ya dispondremos de la valoración realizada por el agente de forma rápida, evitando duplicidades de trabajo con la consiguiente pérdida de tiempo y evitando posibles errores en el paso de información entre las dos aplicaciones.

Órdenes de reparación

Cabecera

Ficha Lista Autorizaciones Notas Datos del cliente Datos del Vehículo Servicio de Gruas Buscar por Matricula Historial Pendiente de servir Comisiones Gestión Documental

Nº O.R.: 150005 Serie: A Fecha: 01/10/2015 08:51 Impreso Tipo D: Matricula: 1111BBB

Cliente: 430000004 Mat: Saldo: 469.77 Situación: Marca: SEAT

Nombre: MIGUEL LOPEZ GARCIA Telefono: 952.333.444 Modelo: LEON SPORT

Vendedor: Operario: Operario1 Cgd. Int: Km: Combustible: ☒ Seguro en Vigor ☒ Libro Mantenimiento

Noja: Ref:

Desglose del documento

M	Marca	Pers.	Nº Línea	Cód Artículo	Cantidad	Descripción	Precio	% IVA	Precio con IVA	% Dto	Subtotal	Subtotal con IVA
			1	06A121012G	1	BOMBA DE AGUA	122.40	21.00	148.10	0.00	122.40	148.10
			2	058103383Q	1	JUNTA CULATA	59.33	21.00	71.79	0.00	59.33	71.79
			3	MO	2.1	CULATA DE MOTOR/JUNTA: DES-/MONTAR	35.00	21.00	42.35	0.00	73.50	88.94
			4	MO	1.6	CULATA DE MOTOR/JUNTA: DES-/MONTAR	35.00	21.00	42.35	0.00	56.00	67.76
			5	MO	0.5	AMORTIG.TENSOR CORREA: DES-/MONTAR	35.00	21.00	42.35	0.00	17.50	21.18
			6	MO	0.2	REFRIGERANTE: VACIAR-LLENAR	35.00	21.00	42.35	0.00	7.00	8.47
			7	MO	0.8	BOMBA REFRIG.: DES-/MONTAR	35.00	21.00	42.35	0.00	28.00	33.88
			8	MO	0.4	CORREA: DES-/MONTAR	35.00	21.00	42.35	0.00	14.00	16.94
			9	MO	0.3	INSONORIZANTE INF.: DES-/MONTAR	35.00	21.00	42.35	0.00	10.50	12.71

Subtotal: 388.24 % Dto: 0.00 % Dto PP: 0.00 Base Imp.: 388.24 Cuota IVA: 81.53 Recargo: 0.00 Rec. Dev.: 0 Total: 469.77 A cuenta: 0.00

Totales Franquicia Desc. Avería Vehículo Vehículo de Sustitución Datos Perito Persona Aut. Sumas Forma Pag. Grupo de Ingresos