INGENI	ERIA EN	DISEÑOS ELECTRICOS	Y AUTOMA	TIZACION		
PASTELERIA LA LUCERNA - PEREIRA						
PUNTO		PANIFICADORA	06/10/22	ACTIVO FIJO	1021	
TIPO DE MANTENIMIENTO			1 00/ 20/ 22	MARCA	TIPO	
CORRECTIVO	X PREVENTIVO			HOBART	BATIDORA	
FALLA		DAÑO ARBOL DE ENTRADA Y ARBOL DE TRANSMISION			SION	
	•					
	REI	PUESTOS BLOQUE DE	CAMBIOS			
			ı		Ţ	
ACEITE DE TRANSMISION	Х	PIÑON MOTOR	OK	PIÑON VEL 2	Х	
RODAMIENTOS	Х	CORONA	X	PIÑON VEL 3	OK	
RETENEDORES	OK	PIÑON VEL 1	Х	PIÑON VEL 4	OK	
SELECTOR DE VELOCIDAD	Х	EJE SELECTOR VEL	OK	PALANCA DE VEL	OK	
		REPUESTOS PLANETA	ARIO			
RODAMIENTOS	OK	PIÑON CENTRAL	ОК	PIÑON BRAZO	ОК	
BOMBA DE ACEITE	OK		OK OK	RETENEDOR	OK	
ACEITE DE TRANSMISION	OK	CREIVIALLERA	UK	RETEINEDOR	UK	
ACEITE DE INANSIVIISION	OK					
		SISTEMA ELECTRIC	0			
CONTACTORES	ОК	RELE TERMICO	ОК	PULSADORES	Ok	
MOTOR TRIFASICO	ОК	CABLES	ОК			
	PRC	CEDIMIENTO MANTE	NIMIENTO			
LA MAQUINA PRESENTA DAÑO DE VELOCIDADES. DICHA MAC LA MAQUINA CON MANUAL D ARBOL DE VELOCIDADES QUE EL SELECTOR DE VELOCIDAD, S TAMBIEN UNA LAINA EN EL AF VERIFICAR FUNCIONAMIENTO TRANSMISION, SE TAPA Y SE R FUNCIONAMIENTO, PRUEBA CO	QUINA SE E DESPII CONSTA SE INSTA RBOL DE DEL SIS	E ENECUENTRA DESARI ECE INSTALANDO LOS I DE LOS PIÑONES DE L LARON RODAMIENTO: ENTRADA, SE REALIZA TEMA DE TRANSMISIO AJUSTES DE LA MAQUI	MADA, DE P REPUESTOS A VELOCIDA S NUEVOS E UNA PRUEE N Y DE VELC NA PARA IN	ROCEDE A REALIZAR NUEVOS: ARBOL DE D 1 Y 2 Y UN BUJE SE N LOS ARBOLES MEN BA CON LA MANO PA DCIDADES, SE VIERTE ICIAR PRUEBA DE	ARME DE ENTRADA, EPARADOR, ICIONADOS, ARA ACEITE DE	
		RECOMENDACION	ES			
LIMPIEZA GENERAL Y LUBRICA	.CION DE	EL SISTEMA DE ELEVAC	ION			

PROXIMO MANTENIMIENTO	
TECNICO RESPONSABLE	E. ALEXANDER MENDOZA COBO
JEFE DE MANTENIMIENTO	DAMIAN ORREGO



























