

INGENIERIA EN DISEÑOS ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION					
PASTELERIA LA LUCERNA - PEREIRA					
PUNTO	FABRICA DE HELADOS		4 DE AGO 22	ACTIVO FIJO	4004
TIPO DE MANTENIMIENTO			MARCA	TIPO	
CORRECTIVO	X	PREVENTIVO		HOBART	BATIDORA
FALLA	FUGA DE ACEITE BRAZO				
REPUESTOS BLOQUE DE CAMBIOS					
BOMBA DE ACEITE	OK	PIÑON MOTOR	OK	PIÑON VEL 2	OK
RODAMIENTOS	OK	CORONA	OK	PIÑON VEL 3	OK
RETENEDORES	OK	PIÑON VEL 1	OK	PIÑON VEL 4	OK
DISCOS CLUCHT	OK	PLATO CLUCHT	OK	MORDAZAS CLUCHT	OK
ACEITE DE TRANSMISION	OK				
REPUESTOS PLANETARIO					
RODAMIENTOS	OK	PIÑON CENTRAL	OK	PIÑON BRAZO	OK
BOMBA DE ACEITE	OK	CREMALLERA	OK	RETENEDOR	OK
ACEITE DE TRANSMISION	OK				
SISTEMA ELECTRICO					
CONTACTORES	OK	RELE TERMICO	OK	PULSADORES	OK
MOTOR TRIFASICO	OK	CABLES	OK		
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO					
LA BATIDORA PRESENTA FUGA DE ACEITE EN BRAZO DEL PLANETARIO, SE DESMONTA PLANETARIO Y SE ENCUENTRA RETENEDOR EN MAL ESTADO Y GRASA SOLIDIFICADA, SE RETIRA TODA LA GRASA SOLIDIFICADA Y SE LIMPIA LA CREMALLERA, LOS PIÑONES, LOS RODAMIENTOS Y LA BOMBA DE ACEITE, ESTA ULTIMA SE DESARMA POR PRESENTAR OBSTRUCCION EN LOS TUBOS, SE ARMA NUEVAMENTE LUBRICANDO CON GRASA LOS RODAMIENTO Y PIÑONES ANTES DE VERTIR EL ACEITE DE TRANSMISION, SE REALIZA PRUEBAS A SASTIFACCION.					
RECOMENDACIONES					
VERIFICAR NIVELES DE ACEITE EN BLOQUE DE TRANSMISION Y EN PLANETARIO, PENDIENTE TORNILLO TAPA DE ACEITE EN PLANETARIO. TAMBien INSTALAR UN HOROMETRO PARA CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS					
PROXIMO MANTENIMIENTO					
TECNICO RESPONSABLE	E. ALEXANDER MENDOZA COBO				
JEFE DE MANTENIMIENTO	DAMIAN ORREGO				

SE ADJUNTA FOTOS DEL PROCEDIMIENTO.

















ACTIVO FIJO

BATIDORA NO 1

4002



PRODUCCIÓN

HOBART

























