
МАШИНА ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ 3BC-20A



КАТАЛОГ деталей и сборочных единиц

2006

Настоящий каталог содержит иллюстрации сборочных единиц и деталей стационарной зерноочистительной машины 3BC-20A (в дальнейшем тексте именуется зерноочиститель 3BC-20A) и спецификацию к этим сборочным единицам и деталям.

Каталог предназначен для составления заявок на запасные части и материалы, качественного проведения технического обслуживания и ремонта, а также для обучения специалистов правильной эксплуатации зерноочистителя ЗВС-20А.

ВВЕДЕНИЕ

Приведенная номенклатура деталей в каталоге охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте зерночистителя 3BC-20A.

Перечень сборочных единиц и деталей изложен по конструктивному признаку.

На каждую сборочную единицу заложена иллюстрация и спецификация, включающая в себя сборочные единицы второго порядка, детали, стандартизованные изделия, покупные изделия и прочие материалы.

Для заказа необходимой детали или сборочной единицы достаточно найти на рисунке номер этой детали или сборочной единицы, а по спецификации к рисунку выписать наименование и количество их на сборочную единицу.

В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварочные) без перечисления входящих в них деталей.

Нумерация конструктивных сборочных единиц, а также всех оригинальных деталей зерноочистителя состоит из двух частей. Первая часть образована из букв краткого названия модели машины. Вторая часть — цифровая, состоящая из обозначения сборочной единицы или детали.

В обозначениях сборочных единиц использована ступенчатая входимость деталей в сборочные единицы.

Для нумерации сборочных единиц принята следующая условность: первые две цифры — номер сборочной единицы, затем следуют три нуля.

Для нумерации сборочных единиц, входящих в другие сборочные единицы: первые две цифры — номер сборочной единицы, 3-я и 4-я — номер сборочной единицы второго порядка, затем следует ноль.

Для нумерации деталей принята следующая условность: первые две цифры после буквенного индекса — обозначение сборочной единицы, 3-я цифра является обозначением определенного материала, из которого изготовлена данная деталь, 4-я, 5-я цифры обозначают порядковый номер детали.

Например: 3ВТ.01.501.

ЗВТ — обозначение модели машины;

01 — обозначение сборочной единицы;

5 — условное обозначение материала;

01 — порядковый номер детали.

После цифровой части обозначения детали или сборочной единицы иногда ставятся буквы: А, Б и т. д. Наличие этих букв указывает, что данная деталь или сборочная единица подверглась изменению. Так, например: буква А означает первое изменение, буква Б — второе и т. д.

Применяемые на зерноочистителе детали и сборочные единицы с базовых моделей других сельскохозяйственных машин имеют обозначения, примерно аналогичные обозначениям, принятым в зерноочистительной машине 3ВС-20А.

КРАТКИЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Зерноочистительная машина ЗВС-20 предназначена для очистки вороха зерновых, бобовых, крупяных и масличных культур с доведением их до продовольственных кондиций.

Машина ЗВС-20А входит в комплект машин и оборудования зерноочистительных агрегатов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименованне	Единица	Значение
	измере-	
	ния	
Марка		3BC-20A
Тип		стацио-
		нарный
Номинальная производительность за 1 час основного		
времени на очистке пшеницы с исходной засорен-		
ностью до 10%, влажностью до 16%, с объемной		
массой 760 кг/м ³ , не менее	т/ч	25
Масса в полной комплектности, не более	ΚΓ	1805
Габаритные размеры:		
ширина	MM	2030
длина	MM	3070
высота	MM	2750
Установленная мощность	кВт	7,7

Рис. 1 ЗВТ 80.000 ОБЩИЙ ВИД (со сборочными единицами первого порядка)

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол.
			шт.
5	3BT 81.000	Воздушная часть	1
2	3BT 82.000	Рама	1
8	3BT 83.000	Лоток	1
3	3BT 84.000	Стан	1
1	3BT 85.000	Стан	1
16	3BT 87.000	Механизмы очистки	1
		решет	
12	3BT 88.000	Электрооборудование	1
7	3BT 90.000	Ограждение	1
4	3BT 92.000	Течка легких примесей	1
11	3BT 02.080	Ограждение	1
14	3BT 02.080-01	Ограждение	1
6	3BT 04.010	Переходник	1
17	3BT 02.579	Лоток	1
9	ОВБ 81	Гайка	2
15	ОВБ 82	Гайка	4
10	3BT 80.603	Штанга	2




Рис. 2 ЗВТ 81.000 ВОЗДУШНАЯ ЧАСТЬ

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол.
			шт.
10	3BT 81.010	Камера приемная	1
29	3BT 91.080	Уголок	1
11	3BT 81.140	Крышка	1
24	3BT 81.150	Вентилятор	1
15	ОВБ 82	Гайка	1
31	ОСУ 4018	Клапан	14
20	3BT 81.504	Кронштейн	1
16	ОВБ 5254	Упор	1
32	3BT 81.601	Ось	1
17	3BT 81.616	Тяга	1
23	3BT 81.310-01	Уголок	1
14	ОВИ 03.003	Маховичок	1
1	CMM 03.024	Крышка	4
30		Болт М6х16	38
22		Болт М8х25	4
8		Болт M10x25	8
9		Болт М12х35	8
19		Болт М10х30	1
26		Гайка М6-6Н.6.019	38
12		Гайка М8-6Н.6.019	4
5		Гайка М10-6Н.6.019	8
4		Гайка М12-6Н.6.019	8
27		Шайба 6.65Г	38
13		Шайба 8.65Г	4
6		Шайба 10.65Г	8
3		Шайба 12.65Г	8
28		Шайба 6.02	38
21		Шайба 8.02	4
7		Шайба 10.02	8
2		Шайба 12.02	10
33		Шплинт 2,5х16	2
18		Шплинт 3,2х20	3
34	3BT 81.280	Патрубок	1
35	3BT 81.260	Хомут	2
36	3BT 81.005	Фартук	1
37	3BT 81.707	Уголок	2
38		Болт М12х40	2




Рис. З ЗВТ 81.010 КАМЕРА ПРИЕМНАЯ

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол.
			шт.
15	3BT 81.020	Корпус	1
14	3BT 81.050	Устройство питающее	1
1	3BT 81.100	Перегородка	1
6	3BT 81.130	Делитель	1
13	3BT 81.190	Тяга	1
7	3BT 81.444	Стенка	7
4	ОВИ 03.507-01	Штанга	4
11	3BT 81.607	Ось	1
5	ОВИ 03.614-01	Крючок	2
2	ОСД 6193	Ось	2
23	ОВБ 6335	Винт	1
10	ОВИ 03.003	Маховичок	1
25	H 209.006 A	Шкив	1
20		Болт М8х16	14
17		Винт ВМ8х16	3
9		Гайка М6	2
19		Гайка М8	10
24		Гайка М10	1
18		Шайба 8.65Г	17
8		Шайба 6.02	2
3		Шплинт 2,5х20	2
12		Шплинт 3,2x20	1
16		Шпонка 2-8х7х56	1




Рис. 4 ЗВТ 81.050 УСТРОЙСТВО ПИТАЮЩЕЕ

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол.
,			шт.
14	3BT 81.060	Корпус	1
10	3BT 81.070	Шнек	1
15	ОВИ 03.260-01	Клапан	1
11	3BT 81.411	Стенка	1
8	3BT 81.412	Накладка	1
1	ОВИ 03.455-01	Фланец	1
22	ОВИ 03.458	Кронштейн	1
2	CMM 08.403	Корпус	5
19	ОВИ 03.467	Кронштейн	1
23	ОВИ 03.509	Зажим	1
17	ОВИ 03.617-01	Торсион	1
18	ОВФ 03.602 Б	Гайка специальная	1
7	3BT 81.003	Уплотнение	1
3	CMM 08.002	Обойма	2
16	ОВИ 03.004	Подшипник	2
13	CMM 03.024	Крышка	1
12		Кольцо 2С 25	1
4		Подшипник 180205	2
21		Шплинт 3,2х20	1
27		Болт М6х16	11
9		Болт М8х16	6
26		Гайка М6	11
5		Гайка М8	6
25		Шайба 6.65Г	11
6		Шайба 8.65Г	6
24		Шайба 6.02	20
20		Шайба 12.02	1




Рис. 5 3ВТ 81.150 ВЕНТИЛЯТОР

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол.
,			шт.
20	3BT 81.160	Опора	1
1	3BT 81.170	Кожух	1
10	3BT 01.160	Заслонка	1
14	3BT 01.430	Ось заслонки	1
4	3BT 81.407	Шайба	1
2	3BT 01.492	Задвижка	1
9	3BT 01.502	Скоба	3
16	ОВФ 03.602 Б	Гайка	1
3	Ц1.113.063.04.000-01	Колесо рабочее	1
	(3BT 81.180)		
7	Ц1.113.063.08.000 (ЗВТ 81.200)	Патрубок входной	1
19	(02101.200)	Двигатель 4А112МЧУПУЗ	1
		P=5,5кВт n=1500об/мин	
24		Болт М10х20	6
6		Болт M10x25	5
22		Болт М10х35	4
8		Болт М6х16	5
13		Гайка М6	5
17		Гайка М10	21
12		Шайба 6.65Г	5
18		Шайба 10.65Г	14
11		Шайба 6.02	5
21		Шайба 10.02	14
5		Шайба 10.02	1
15		Шплинт 4x28	1
23		Уголок	2
25		Гайка М8	2




Рис. 6 3ВТ 84.000 СТАН ВЕРХНИЙ

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол.
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		шт.
19	3BT 84.010	Корпус стана	1
23	3BT 84.070	Рамка	2
20	3BT 84.080	Рамка	2
22	3BT 84.090	Прижим	4
24	3BT 84.100	Скат	1
25	3BT 84.100-01	Скат	1
27	3BT 84.130	Остов приемника	1
32	3BT 84.140	Рукоятка	1
21	3BT 02.160	Рейка прижимная	8
33	ОВБ 1261	Кулачок	16
29	3BT 84.401	Заслонка	1
12	3BT 84.423	Лист	2
18	3BT 84.426	Лист	2
37	3BT 84.429 (3BT 84.511)	Течка	1
26	CBC 4003	Заслонка	5
3	3BT 02.449	Накладка	8
34	ОВБ 4746	Шайба	16
36	3BT 02.509	Пружина	16
5	3BT 02.541	Накладка	4
4	3BT 02.908	Подвеска	4
28	ОВИ 05.004	Ролик	1
13		Болт М6х16	11
14		Болт М8х16	34
8		Болт М8х20	9
35		Болт М8х25	6
7		Болт M10x35	16
9		Гайка М6	11
17		Гайка М8	49
1		Гайка M10	16
10		Шайба 6.65Г	11
16		Шайба 8.65Г	49
2		Шайба 10.65Г	16
11		Шайба 6.02	12
15		Шайба 8.02	68
6		Шайба 10.02	8
30		Шайба 12.02	1
31		Шплинт 3,2x20	1




Рис. 7 ЗВТ 85.000 СТАН НИЖНИЙ

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол.
лу позиции	Ооозначение	Паименование	
19	3BT 85.010	Корпус стана	шт. 1
29	3BT 85.130	Остов приемника	1
23	3BT 84.070	Рамка	2
20	3BT 84.080	Рамка	$\overset{2}{2}$
20	3BT 84.090	Гамка Прижим	4
24	3BT 84.100	Скат	1
25	3BT 84.100-01	Скат	1
21	3BT 02.160	Рейка прижимная	8
26	3BT 02.790	Генка прижимная Крышка	1
37	ОВБ 1261	Крышка Кулачок	16
13	3BT 84.423	Лист	2
18	3BT 84.426	Лист	$\overset{2}{2}$
39	3BT 84.429 (3BT 84.511)	Течка	1
28	CBC 4003	Заслонка	4
36	ОВБ 4746	Шайба	16
7	3BT 02.449	Накладка	8
38	3BT 02.509	Пружина	16
32	3BT 02.523	Хомут	3
30	3BT 02.523-01	Xomyt	2
6	3BT 02.525-01	Накладка	4
27	3BT 02.632	Ось	1
5	3BT 02.908	Подвеска	4
33	3BT 02.017	Рукав	3
31	3BT 02.018	Рукав	2
17	3D1 02.010	Болт M6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	11
16		Болт M8-16gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	34
8		Болт M8-20gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	9
34		Болт M8-25gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	6
1		Болт М10-35gх16.58.019 ГОСТ 7798-70	16
9		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-71	11
12		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-71	49
3		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-71	16
10		Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70	11
14		Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	49
4		Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	16
11		Шайба 6.02.019 ГОСТ 11371-78	12
15		Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-78	68
2		Шайба 10.02.019 ГОСТ 11371-78	8

Рис. 7 СТАН НИЖНИЙ

Рис. 8 ЗВТ 86.000 ПРИВОД ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол.
			шт.
6	3BT 86.103	Шкив	1
29	3BT 86.105	Шкив	1
5	ОВБ 1256-01	Эксцентрик	4
1	3AB 10.55.104	Головка шатуна	4
18	3BT 86.401	Стопор	8
16	3BT 02.477	Накладка	8
24	3BT 02.655	Вал	1
14	ОВБ 6335-01	Винт	4
30	ОВБ 6335-02	Винт	2
17	3BT 02.905	Шатун	4
11	H.026.059	Корпус подшипника	2 2
7	H.026.227-01	Крышка подшипника	2
8	H.026.505	Кольцо распорное	1
23	HEH 2.00.401	Накладка	2
2		Кольцо 2В60	8
4		Кольцо 2В110	4
10		Манжета 1.2-35х58-1	2
27		Масленка 1.2.УХЛ1	2
3		Подшипник 80212	4
9		Подшипник 11207	2
28		Болт М8х40	4
13		Болт М12х40	4
25		Болт М12х45	8
20		Болт М12х55	2
19		Болт М12х70	4
21		Болт М12х80	2
26		Гайка М8	4
15		Гайка М10	5
12		Гайка М12	24
22		Шайба 12.65Г	16
31		Шпонка 2-12х8х63	3
32		Шпонка 2-12x8x140	1






Рис. 9-10 ЗВТ 87.000 МЕХАНИЗМ ОЧИСТКИ РЕШЕТ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО СТАНА

№ позиции	и Обозначение Наименование Кол.			
312 позиции	Обозначение	Панменование	жол. шт.	
2	3BT 87.010	Вал коленчатый	4	
33	3BT 87.020	Вал привода щеток	i	
1	3BT 87.040	Щеткодержатель	8	
31	3BT 87.570	Шатун	2	
16	3BT 87.570-01	Шатун	$\frac{1}{2}$	
14	ОВБ 81	Гайка	4	
19	ОВИ 02.103 (ОБВ 1148А)	Головка	24	
30	OC 1077-01	Кольцо упорное	4	
9	ВЛ 4067(А)	Шайба	4	
10	ВЛ 4068	Шайба	4	
6	3BT 02.409 (3BT 02.770)	Планка соединительная	4	
26	3BT 02.422	Обойма	8	
25	3BT 87.070 (3BT 02.503)	Хомут	16	
8	ОСД 5188	Регулятор	4	
5	3BT 87.804	Втулка	8	
3	ОВБ 0186	Ползун	8	
29	ОВБ 6335-01	Винт	4	
23		Щетка 2Г-0,40-25-30-670 ГОСТ 9024-70	48	
27		Болт М8х30 56.019 ГОСТ 7802-81	4	
7		Болт М10х30	8	
35		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-71	32	
13		Гайка M10-6H.6.019 ГОСТ 5915-71	12	
17		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-71	9	
12		Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	8	
11		Шайба 10.02.019 ГОСТ 11371-78	8	
18		Шайба 20.02.019 ГОСТ 11371-78	4	
20		Шайба ШЕЗ-25.019 ГОСТ 13463-71 (МН787-60)	5	
22		Шплинт 4х36.019 ГОСТ 397-78	48	
36		Болт М8.6gx25.58.019 ГОСТ 4498-70	32	
37		Шплинт 4х28.019 ГОСТ 397-78	4	
38		Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-78	4	
39		Шайба 12.02.019 ГОСТ 11371-78	4	
40		Шайба 16.02.019 ГОСТ 11371-78	1	
41		Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	32	
42		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
32	ОВИ 02.270-01	Шток	1	
44	3BT 87.005	Шайба	2	
4	ОВИ 02.425	Кольцо	16	
45	3BT 87.407	Шайба	4	





24




Рис. 11 ЗВТ 82.000 Рама

Рис. 12 ЗВТ 87.020 ВАЛ ПРИВОДА ЩЕТОК

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол.
			шт.
1	3BT 02.400	Рычаг левый	1
11	3BT 02.410	Рычаг правый	1
5	3AB 10.33.102	Подшипник	2
10	3BT 87.602	Вал	1
13	ОВБ 6335-01	Винт	2
8		Болт М12х35	4
14		Гайка М10	2
3		Гайка М12	4
4		Шайба 12.65Г	4
6		Шайба 12.02	4
12	ОВИ 02.425-01	Кольцо	4
9		Шпонка 2-8х7х56	2
2		Масленка 1.2.УХЛ 1	2




Рис. 13 ЗВТ 88.000 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол.
			шт.
	3BT 88.010	Металлорукав	1
	3BT 88.010-01	Металлорукав	1
26	3BT 03.030A	Коробка клемная	1
13	3BT 88.001	Провод	4
2	3BT 88.001-01	Провод	4
24	3BT 88.003	Провод	1
14	3BT 03.405	Крышка	1
29	ОВБ 4813	Фланец	2
16	ОВБ 5071	Скоба	13
28	ОВБ 0223	Шайба	2
11	ОВБ 8058	Втулка	2
30	3BT 88.002	Трубка 3,31-ТВ-40,18 белая, 1 сорта	2
		ΓOCT 19034-82 L=50+5	
12		Рукав Р3-Цхр-X-III-18Y1 L=3260	1
1		Рукав Р3-Цхр-X-III-18Y1 L=2100	1
25		Блок зажимов БЗН-19-25.312.05.Е00У2	1
7		Двигатель	1
		4A100L 6УПУЗ Р=2,2кВт n=1000об/мин	
		(АЦР 100L6УЗ)	
17		Винт ВМ6-6gx16.58.019 ГОСТ 17473-80	21
21		Винт ВМ5-6gx16.58.019 ГОСТ 17473-80	3
6		Болт M10-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70	4
9		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	21
3		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	5
23		Шайба 5.02.019 ГОСТ 11371-78	7
5		Шайба 10.02.019 ГОСТ 11371-78	10
22		Шайба 5.65Г.05 ГОСТ 6402-70	3
10		Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70	21
4		Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	5
8		Двигатель	1
		4A112МЧУПУЗ Р=5,5кВт n=1500об/мин	




Рис. 14 ЗВТ 93.000 УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОЕ

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол.
			шт.
1	3BT 93.010	Кронштейн	1
2	CMM 08.130	Ролик натяжной	1
3	MCУ 08.200 (СММ 33.101;	Ролик натяжной	1
	H206.21 000)		
4	,	Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75	1
5		Кольцо 2С 47 ГОСТ 13941-68	1
6		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1
7		Шайба 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70	1
8		Шайба С12.02.Ст3.019	1
		ГОСТ 11371-78	
9		Шайба C20.02.Cт3.019	1
		ГОСТ 11371-78	
10		Шплинт 4х28.019 ГОСТ 397-79	1




Рис. 14 УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОЕ

Рис. 15 ЗВТ 99.000 КРИВОШИП

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол.
			шт.
1	3BT 99.010	Звездочка сварная	1
2	3BT 99.601	Вал	1
3	ОВБ 6335	Винт	1
4		Корпус подшипника Н 027.505	1
5	ОВИ 02.616	Ось	1
6	ОВИ 02.637	Кольцо распорное	1
7		Подшипник 130207 ГОСТ 8882-75	2
8		Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75	2
9		Кольцо 2Б25 ГОСТ 13940-86	3
10		Кольцо 2В52 ГОСТ19941-86	3
11		Болт M10gx35 ГОСТ 7798-70	4
12		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	7
13		Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	4
14		Шпонка 2-10х8х70 ГОСТ 3360-78	1
15		Шайба С.10.07.019 ГОСТ 11271-78	1
16		Кольцо 2812 ГОСТ 13941-86	2





Рис. 16 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕМНЕЙ

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол.
			шт.
1	3BT 99.100	Звездочка	1
13	CMM 00.601-02	Звездочка	1
3	3BT 80.101	Шкив	1
5		Шкив Н 209.006А	1
9	3BT 86.102	Шкив	1
14		Шкив Н 209.017А	1
11	3BT 86.105	Шкив	1
8	CMM 08.130	Ролик натяжной	1
7	MCУ 08.200	Ролик натяжной	1
2		Цепь ПР-12,05 31 80	1
4		Ремень клиновой	1
		В (Б) 1800Т	
6		Ремень клиновой	1
		В (Б) 3150Т	
12		Ремень клиновой	1
		В(Б) 2360Т	



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Краткие общие сведения об изделии	4
Спецификация сборочных единиц и деталей	4
Общий вид 3ВТ 80.000	4
Воздушная часть ЗВТ 81.000	6
Камера приемная ЗВТ 81.010	8
Устройство питающее 3BT 81.050	10
Вентилятор ЗВТ 81.150	12
Стан верхний ЗВТ 84.000	14
Стан нижний ЗВТ 85.000	16
Привод эксцентриковый 86.000	18
Механизм очистки решет 3BT 87.000	20
Рама ЗВТ 82.000	23
Вал привода щеток ЗВТ 87.020	24
Электрооборудование ЗВТ 88.000	26
Устройство натяжное ЗВТ 93.000	28
Кривошип ЗВТ 99.000	30
Схема расположения ремней	32

Компания ООО «Рос-Агро»

Адрес: 394077, Россия, Воронежская область, город Воронеж, Московский проспект д. 97, офис 328

ИНН 3662151663, КПП 366201001 Р/с № 40702810813000025361 Центрально-Черноземный Банк Сбербанка РФ г. Воронеж БИК 042007681, к/с 30101810600000000681

Телефоны: +7(4732) 30-76-73, 8-920-21-22-333 Факс: +7(4732) 33-03-69

E-mail: rosagro-2010@yandex.ru

Адрес сайта: www.rosagro2010.ru

Уважаемые покупатели!

Для ускорения прохождения Вашего заказа просим все заявки на запасные части составлять по нижеприведенной форме.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Заявки, составленные не по форме, обрабатываются в последнюю очередь.

Форма заявки на запасные части.

Назван	Название организации				
Юриді	ический адрес				
Почто	вый адрес				
Банков	вские реквизиты				
ИНН_		КПП			
Руково	одитель				
телеф	он, факс				
Контан	стное лицо				
$\mathcal{N}_{\underline{0}}$	Наименование детали	Обозначение	Количество	Примечание (назва-	
П. П.		детали по ка- талогу		ние машины, агрега- та)	
Назван	ние машины, год выпуска, н	омер			
1					
2					
3					
•••					
•••					
•••					
•••					
•••					
Назван	ние машины, год выпуска, н	омер			
1					
2					
3					
•••					
•••					
•••					

•••		
•••		

Уважаемые покупатели!

В связи с постоянным проведением работ по совершенствованию выпускаемой техники, в конструкцию машины вносятся изменения. Для получения измененных каталожных листов просим заполнить нижеприведенную форму и выслать на наш адрес.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Заявки, составленные не по форме, обрабатываются в последнюю очередь.

	Форма запроса д.	пя получения изме	нений в каталог.	
Название (организации			
Оридичес	жий адрес			
Точтовый	адрес			
Банковски	е реквизиты			
//////////////////////////////////////		КПП		
	ель			
Гелефон, о	факс			
Контактно	е лицо			
_	1	T	1	1
№ п		Год выпуска	Номер	Примечание
П.	стительной машины (в ка-			
	ком агрегате эксплуатируется)			

№ п.	Наименование зерноочисти-	Год ввода в	Хоз. номер	
п.	тельного агрегата	эксплуатацию	агрегата	Примечание
				1