
Máquina (alvo constante)
Fonte elétrica
R^2 (por dobra)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
MÁQUINA BALANCEADA E A...
MÁQUINA BALANCEADA E A...
MÁQUINA BALANCEADA E A...
MÁQUINA BALANCEADA E A...