		_	•	а утвержде			
		Прин	казом от _	22.04.2014	Nº <u>15</u>		
О «Шурупы и гвозди	'ss	Утверждаю результаты проведенного осмотра					
енование организац							
•	,	Руководитель организации					
офис		Пистиков Пистиков В					
стурное подразделен	ие)	(подпись) (расшифро					
_		подписи) М.П. 23.04.2016					
енование организац		(дата)					
подрядчика)			V	, ,			
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ			Номер д	окумента	9		
на списание основ				. ,			
(оборудов	ания)		Дата сос	23.04.2016			
нахождения основно ва (оборудования)		<i>г. Москва, ул. Беговая, 3</i> (адрес, здание, сооружение, помещение)					
	(адрес	с, здан	ие, сооруя	кение, поме	:щение)		
На основании приказа от	20.04.201	16	Nº	,	7		
дена комиссия в сос	таве:						
датель комиссии:	комен	комендант			Востриков А.П		
	• -	ность)		•	(Φ.Ν.Ο.)		
комиссии:		главный бухгалтер			Мишкина Д.Н.		
		(должность)		•	(Ф.И.О.)		
		офис-менеджер (М.О.Л.)			Ломакина Л.С.		
	•	(должность) <i>специалист по IT-</i>			.N.O.)		
	•	оборудованию			Суткина Ф Л		
	(должность)			<u>Суткина Ф.Д.</u> (Ф.И.О.)			
	(1-1-2-11-11	, /		(- ·	/		
ния об осматриваемо <i>МФУ</i> (ом основном сред Canon 465KR, ине	•		•			
именование марка м	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				раметры)		

Сведения об осматриваемом основном ср МФУ Canon 465KR, ι

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Дата изготовления (приобретения)	18.05.2009		
Дата ввода в эксплуатацию	23.09.2009		

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

ООО «Шурупы и гвозди» (наименование организации)

офис (структурное подразделение)

(наименование организацииподрядчика)

Место нахождения основного средства (оборудования)

председатель комиссии:

члены комиссии:

утверждена комиссия в составе:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов	Кол- во	Ед. изм.	Причины невозможности устранения дефектов
Горизонтальные черные полосы на бумаге при распечатывании на МФУ	Замена блока лазера	1	шт.	Устаревшая модель МФУ. Блоки лазера для данной модели уже не производятся. В продаже отсутствуют.

черные полосы на бумаге при распечатывании на МФУ	Замена блока лазера	1	шт.	Блоки лазера для данной модели уже не производятся. В продаже отсутствуют.
Подтверждаем резу. Председатель			смотра	
комиссии:	комендант			Востриков А.П

Члены	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
комиссии:	главный бухгалтер		Мишкина Д.Н.
	(должность) <i>офис-менеджер</i>	(подпись)	(расшифровка подписи) <i>Ломакина Л.С.</i>
	(должность) специалист по IT- оборудованию	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	Суткина Ф.Д. (расшифровка подписи)