
Optimal XY Projections for All CoM Shifts
Rotor 2
Rotor 1
Rotor 6
Rotor 5
Rotor 3
Rotor 4
Rotor 7
Rotor 8
x
y
CoM shift = 0.0000 m
CoM shift = 0.0250 m
CoM shift = 0.0625 m
CoM shift = 0.1250 m
CoM shift = 0.1875 m
CoM shift = 0.2500 m