#MakeUp아두이노 #06


## analog 응용

아두이노 기초

- 가변저항값 읽어보기
- 밝기센서 읽어보기
- 온도센서 읽어보기
- LED 밝기제어 (OUTPUT)
- 서보모터 (PWM)


### 가변저항값 읽어보기

```
1 void setup() {
2    Serial.begin(9600);
3 }
4
5 void loop() {
6    int sensorValue = analogRead(A0);
7
8    Serial.println(sensorValue);
9    delay(100);
10 }
```



## 밝기센서 읽어보기

```
1 void setup() {
2    Serial.begin(9600);
3 }
4
5 void loop() {
6    int sensorValue = analogRead(A0);
7
8    Serial.println(sensorValue);
9    delay(100);
10 }
```




## 온도센서 읽어보기

```
1 float temperature;
 2 int reading;
 3 int 1m35Pin = A0;
 5 void setup() {
    analogReference (INTERNAL);
    Serial.begin (9600);
 8 }
10 void loop() {
    reading = analogRead(lm35Pin);
    temperature = reading / 9.31;
14
    Serial.println(temperature);
    delay(1000);
16}
```



LM35 온도센서




## LED 밝기 제어

```
lint ledPin = 9;
 3 void setup() {
 4 }
 6 void loop() {
    for (int fadeValue = 0; fadeValue <= 255; fadeValue += 5) {
      analogWrite(ledPin, fadeValue);
      delay(30);
12
    for (int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -= 5) {
14
      analogWrite(ledPin, fadeValue);
      delay(30);
16
17}
```

#### 서보모터 제어


서보모터: 모터와 기어박스 그리고 제어회로로 구성되어있어, 특정 위치로 이동하거나, 특정한 수치(속도 등)만큼 회전 가능한 모터





## 서보모터 제어

```
1 #include <Servo.h>
 2 Servo myservo;
 3 int pos = 0;
 5 void setup() {
    myservo.attach(9);
 7 }
 9 void loop() {
    for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {
    myservo.write(pos);
     delay(15);
14
    for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) {
      myservo.write(pos);
16
      delay(15);
17 }}
```



## LCD 응용

볼륨 값을 %로 나타내어 LCD에 표시해보자.

볼륨 대신 밝기나 소리 등 다른 센서도 활용해보자.

