

№ контакта на приборе	№ контакта на кабеле	Цвет	Назначение	
1	1	Желтый	Vin	
2	2	Черный	Gnd	
3	3	Белый	CANH	
4	4	Синий	CANL	
5	5	Оранжевый	MIC+	
6	6	Коричневый	MIC-	
7	7	Фиолетовый	EAR+	
8	8	Серый	EAR-	

Примечание 1. На провода надевается 2 уплотнительные резинки ОДБ–5: одна на провода 1–4, вторая на провода 5–8. Одевать широким краем к прибору.

						Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	/lucm	№ докцм.	Подп.	Дата	M 070 T $C/$			
Раз	ραδ.	Попков _			Монтаж проводов Трекер S6			1:1
Про	в.				ו וטווווועא ווטטטטטטט דטבאבט ש			, ,
	энтр.				. , ,	Лист	/lucm	rob 1
	·							
Η.κα	онтр. В.							
Уml	3.				V			4.7

Копировал

Формат АЗ