АКТ ОСМОТРА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ № 18

1. Общие сведения

1.1 Осмотр выполнен комиссией депо после замены фильтроэлементов вентиляции вагона. Состояние корпуса, креплений и воздуховодов зафиксировано на фотографиях.

2. Результаты осмотра

2.1 Следы загрязнения на входном патрубке до замены показаны на рисунке 1.



Рисунок 1 - Входной патрубок до замены фильтроэлементов

2.2 После замены фильтроэлементов состояние патрубка соответствует требованиям. Крепления затянуты, следов конденсата нет.



Рисунок 2 - Входной патрубок после замены

2.3 Температура в салоне контролировалась в течение десяти дней, результаты приведены на рисунке 3.




Рисунок 3 - График температуры в салоне

3. Заключение

3.1 Система вентиляции исправна, замечаний по результатам осмотра нет. Следующий осмотр проводится при очередном техническом обслуживании ТО-3.