ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

для электромонтёра по обслуживанию устройств СЦБ

1. Общие требования охраны труда

1.1 К самостоятельной работе допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний.

1.2 Электромонтёр обязан применять средства индивидуальной защиты, выданные в установленном порядке.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1 Проверить исправность инструмента и средств индивидуальной защиты.

2.2 Убедиться в снятии напряжения и наличии заземления на отключённом участке.

2.3 Получить целевой инструктаж по наряду-допуску и расписаться в журнале.

3. Требования безопасности во время работы

3.1 Не прикасаться к токоведущим частям и не оставлять рабочее место без присмотра.

3.2 При работе на высоте использовать страховочную привязь и закреплять карабин выше уровня рабочего места.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1 При возникновении пожара немедленно сообщить дежурному по станции, отключить электрооборудование и организовать эвакуацию.

4.2 При поражении электрическим током освободить пострадавшего от действия тока и вызвать скорую помощь.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1 Убрать инструмент, закрыть ограждения и сообщить дежурному о завершении работ.