ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ СО СТРЕМЯНОК И ПОДМОСТЕЙ

1. Лестницы и стремянки

1.1 Стремянка должна иметь упоры против скольжения, работа с верхней площадки запрещена.

2. Подмости и леса

2.1 Настил подмостей закрепляется, высота ограждения не менее одного метра, подъём людей осуществляется по лестнице.

2.2 Падение инструмента с высоты исключается использованием страховочных тросиков.