ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТК-070

Шлифовка головок рельсов рельсошлифовальным поездом

1. Порядок работ

1.1 Измерить неровности поверхности катания, определить количество проходов шлифовального поезда.

1.2 После шлифовки проконтролировать профиль головки рельса шаблоном и записать результаты в журнал.