URÊ NÔNG NGHIỆP YÊU CẦU KỸ THUẬT

Urea for agriculture

Technical requirements

Tiêu chuẩn này áp dụng cho ure tổng hợp, dùng làm phân bón trong nông nghiệp

1.Yêu cầu kỹ thuật

Các chỉ tiêu hoá lý của ure phải phù hợp với các yêu cầu và mức quy định trong bảng sau:

Bång 1:

Tên chỉ tiêu	Mức	
1.Dạng bên ngoài.	Hạt màu trắng, hoặc hơi ngà vàng không có tạp chất bẩn nhìn thấy được, hoà tan tốt trong nước.	
2. Hàm lượng nitơ tính bằng phần trăm khối lượng, không nhỏ hơn.	46,0	
3. Hàm lượng biuret, tính bằng phần trăm, khối lượng, không lớn hơn	1,5 1,0	
4. Độ ẩm, tính bằng phần trăm, khối lượng, không lớn hơn	90	
5. Độ hạt, cớ từ 1 - 2,5 mm, tính bằng phần trăm, không nhỏ hơn		

2.Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

2.1 Bao bì: Urê được đựng trong các bao bì bằng các loại chất đẻo tổng hợp, đảm bảo giữ được độ ẩm và chịu lực không làm rách vỡ khi vân chuyển.

Khối lượng không bì đựng trong $\,$ mỗi bao $50 \pm 1 \,$ kg.

2.2 Nhãn được in trên bao bì, bằng mực không phai, có nội dung sau:

Tên cơ sở sản xuất;

Nhãn hiệu hàng hoá;

Tên sản phẩm;

Hàm lượng nitơ;

Khối lượng không bì;

2.3 Bảo quản ure trong kho khô, sạch, được che mưa nắng.

Bao ure được xếp từng lô, khoảng cách giữa các lô không được nhỏ hơn 0,5 m, chiều cao không quá 8 bao và không được xếp lẫn với các loại phân bón và hoá chất khác.

2.4 Vận chu _y tiếp với sàn ẩm			