# **ORÇAMENTO Nº 2024/0847**

Cliente: Academia PowerFit Data: 15/11/2024 Validade: 30 dias

## Projeto de Iluminação - Ginásio Poliesportivo

#### **Dados do Local**

Área: 800m² (40m x 20m)

• Pé direito: 9 metros

• Uso: Quadra poliesportiva coberta

Horário de funcionamento: 6h às 23h

#### Estudo Luminotécnico

Norma aplicada: NBR 8995-1 Iluminância média requerida: 500 lux Uniformidade mínima: 0,7

Cálculo realizado: - Software: DIALux 4.13 - Fator de manutenção: 0,8 - Refletâncias: Teto 70%,

Paredes 50%, Piso 20%

### Solução Proposta

**24 unidades - HIGHBAY LED 300W** - Distribuição: 6 fileiras x 4 colunas - Altura de instalação: 8,5m - Iluminância média obtida: 523 lux - Uniformidade: 0,75

## Investimento

Item	Valor Qtd Total Unit.
Luminária HIGHBAY 300W	24 <sup>R\$</sup> 32.400,00 1.350,00
Suporte articulado	24 <sup>R\$</sup> R\$ 2.040,00 85,00
Cabo PP 3x2,5mm (metros)	350 R\$ 2.975,00 8,50
Quadro de comando	1 R\$ 1.800,00 1.800,00
Subtotal Material	R\$ 39.215,00

Mão de obra instalação	1	R\$ R\$ 8.500,00 8.500,00
Projeto luminotécnico	1	R\$ R\$ 2.500,00 2.500,00
TOTAL GERAL		R\$ 50.215,00

#### **Economia Estimada**

Consumo atual (lâmpadas vapor metálico 400W): - 32 lâmpadas x 440W = 14.080W - Consumo mensal: 2.534 kWh

Consumo LED proposto: - 24 luminárias x 300W = 7.200W - Consumo mensal: 1.296 kWh

Economia mensal: 1.238 kWh (49% de redução) Economia em R\$: R\$ 990,40/mês Payback simples: 51 meses

### **Condições Comerciais**

Pagamento: 50% na aprovação, 50% na entrega

• Prazo de entrega: 25 dias úteis

• Garantia: 5 anos para luminárias, 1 ano instalação

Frete: Incluso

• Validade da proposta: 30 dias

#### **Observações**

- 1. Valores não incluem ICMS para revenda
- 2. Necessário adequação do quadro elétrico existente
- 3. Recomendamos contrato de manutenção preventiva
- 4. Certificado de garantia emitido após vistoria pós-instalação

Vendedor: João Silva Telefone: (11) 98765-4321 E-mail: joao.silva@luminariasledexemplo.com.br

Este orçamento foi elaborado com base nas informações fornecidas. Visita técnica pode alterar valores.