

HiISP

FAQ

文档版本 01

发布日期 2016-10-28

版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司 2016。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任 何形式传播。

商标声明



(上) AISILICON、海思和其他海思商标均为深圳市海思半导体有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不 做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用 指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

深圳市海思半导体有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为基地华为电气生产中心 邮编: 518129

网址: http://www.hisilicon.com

客户服务电话: +86-755-28788858

客户服务传真: +86-755-28357515

客户服务邮箱: support@hisilicon.com



前言

概述

本文为使用 HiISP 开发的程序员而写,目的是为您在开发过程中遇到的问题提供解决办法和帮助。

□ 说明

本文以 Hi3518VE200 描述为例,未有特殊说明,Hi3518EV201、Hi3516CV200 与 Hi3518VE200 完全一致。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3518E	V200
Hi3518E	V201
Hi3516C	V200

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。



文档版本 01 (2016-10-28)

1.1.6 小节涉及修改

文档版本 00B01 (2016-05-20)

第1次临时版本发布



目 录

前		i
IIA	1 ISP	
	1.1.1 如何解决整体锐度不足	
	1.1.2 如何解决图像发蒙问题,提高通透性	2
	1.1.3 如何解决低照度清晰度差	2
	1.1.4 如何解决图像清晰度与物体边缘白边和黑边问题。	2
	1.1.5 如何解决图像的锯齿严重的问题	3
	1.1.6 如何解决图像暗角格子问题	3



$\mathbf{1}_{\mathsf{FAQ}}$

1.1 ISP

1.1.1 如何解决整体锐度不足

【现象】

图像边缘细节不清,与失焦效果类似。或者对比标杆,大边和纹理的锐度不如标杆。

【分析】

影响图像锐度的维度有整体图像亮度和对比度(AE、WB、GAMMA 和 DCI)、锐化强度(sharpen)、去噪强度(2DNR 和 3DNR)和编码码率等。所以,当图像的整体清晰度风格跟客户的需求偏差较大时,优先考虑调整 GAMMA 等影响图像全局亮度和局部对比度的模块,然后再调整 sharpen。

【解决】

需要逐步排除定位图像锐度不足的原因:

- 查看 sensor 表面,镜头表面是否整洁,是否有贴膜未去掉,是否单边模糊,镜头 光圈开到最大,对焦清晰。
- 检查图像亮度是否合理,通过 ae compensation 参数调整亮度到主观满意。
- 校正 WB,使得图像的白平衡正常。
- 调整 GAMMA, 让图像整体的风格和对比度达到客户需求。
- 设置编码码率为高码率,观察是否有改善。
- 通过 PQtools 读取当前的 sharpen 强度信息,或手动设置 sharpen 强度到最大,观察是否有改善。(1)首先将 sharpenD 和 sharpenUD 都调到最大; (2)其次将 textureNoiseThd 和 edgeNoiseThd 都设置为 0,同时,将 EnLowLumaShoot 也设为 0;(3)最后根据图像的黑边白边的情况适当的调整 undershoot 和 overshoot。如果 图像的锐度太高,再适当降低 sharpenD 和 sharpenUD,重复上述三步即可调到客户想要的清晰度风格。
- 关闭或者减弱 2DNR/3DNR 去噪模块,观察是否有改善。



1.1.2 如何解决图像发蒙问题,提高通透性

【现象】

图像发蒙,通透性不好。

【分析】

通透性由两大因素决定:清晰度和对比度。若清晰度不够,或对比度不高,会让人感觉通透性比较差。此外,出现通透性不好,还应检查是否有漏光现象。

【解决】

- 遮住漏光的地方,注意 sensor 板背面也有可能漏光。
- 提高对比度,通过设置更高对比度的 Gamma 实现。
- 提高清晰度,请参见 1.1.1 如何解决整体锐度不足和 1.1.3 如何解决低照度清晰度差

1.1.3 如何解决低照度清晰度差

【现象】

低照度时清晰度比较差。

【分析】

- 原因1:清晰度与镜头关系最大。对焦距与物距均影响景深(焦距小,景深大;物 距远,景深大),导致整体清晰度差异。
- 原因 2: ISP 软件内部有默认的联动机制。噪声大时,自动降低锐化强度,并加强去噪强度。该策略会导致低照度时,画面清晰度下降。

【解决】

- 针对原因 1,选用同样的镜头(同一个厂家,同一个型号)进行对比。
- 针对原因 2,联动机制已开放参数,用户可以按照自己的喜好,在清晰度和去噪之间平衡。在低照度时,可以增加 3D 去噪的强度,以减小噪声。可以适当提高sharpen 的锐化,以增强大边的锐度。

1.1.4 如何解决图像清晰度与物体边缘白边和黑边问题。

【现象】

图像清晰度不足或物体边缘(如字体或树叶或者楼宇大边缘)有白边黑边。

【分析】

在图像已经聚焦的情况下,图像清晰度是由两方面决定:

- 去噪强度,去噪强度越大,图像越模糊;
- sharpen 锐化强度,锐化强度越大,图像越清晰,反之越模糊。

物体边缘的黑边白边一般是由于锐化强度过大造成。

【解决】



图像清晰度和黑边白边的控制主要通过两种途径进行调节,包括去噪和图像锐化。

- 如果图像的清晰度不足,可以适当降低 2DNR 的强度,适当提高 sharpen 的锐化强度。
- 在图像的清晰度达到要求的情况下,若是图像有明显的白边,可以通过适当降低 overshoot 的值来减弱白边。当然,白边减弱后,图像的清晰度也会有所下降。若 是图像有明显的黑边,可以通过适当降低 undershoot 的值来减弱黑边。当然,黑 边减弱后,图像的清晰度也会有所下降。

1.1.5 如何解决图像的锯齿严重的问题

【现象】

锐化后的图像在小角度倾斜的高对比度的大边缘会产生锯齿。

【分析】

图像中的小角度倾斜的高对比度的大边缘,在 sharpen 锐化前一般都会有锯齿,只是不太明显,sharpen 锐化后,原本不太明显的锯齿也被增强,导致锯齿变得明显。锯齿的产生跟高对比度的大边缘的倾斜角度有很强的关联,不同的倾斜角度,锯齿的严重程度也差别很大。

【解决】

需要逐步排除定位图像产生锯齿的原因:

- 确认产生锯齿的边缘的视角和倾斜的角度跟标杆一致。跟标杆对比锯齿问题,需要两者在同样的视角和边缘倾斜度的情况下对比。
- 关闭 sharpen, 看关闭 sharpen 后的图像是否就已经有了明显的锯齿。
 - 如果,关闭 sharpen 后,图像的大边缘就有明显锯齿,那就需要调整 demosaic 和 2DNR。一般可以将 2DNR 的强度加大,当然,加大 2DNR 强度后,图像也 会变模糊。
 - 如果关闭 sharpen,图像的锯齿不明显。开启 sharpen 后,图像的锯齿变得明显或者加重。那就调整 sharpen 参数,在保持清晰度不变的前提下减弱锯齿,可以适当降低 sharpenD 的值,同时适当提升 sharpenUD 的值和 undershoot 的值,overshoot 一般可以保持不变(因为白边比较刺眼,除非觉得白边不够,需要提升 overshoot)。由于降低了 sharpenD 的值,所以可以将对应的有方向的噪声控制门限 edgeNoiseThd 调小;由于调大了 sharpenUD 的值,可以将对应的无方向的噪声控制门限 textureNoiseThd 调大一点。从而就可以在保证清晰度和噪声水平不变的前提下,适当的减弱锯齿。

1.1.6 如何解决图像暗角格子问题

【现象】

图像四个暗角随机出现规则横线或者竖线。

【分析】

当采用镜头 CRA 角度跟 sensor 不匹配时,光线通过镜头入射会导致 Gr/Gb 不平衡从而产生 crosstalk 现象,由于 demosaic 模块中无无方向性插值,会随机进行水平方向或垂直方向插值,因此产生格子现象。



【解决】

- 首先确认采用的 sensor 跟镜头 CRA 角度是否匹配,如果不匹配的话建议按照 sensor 厂家提供的文档更换 CRA 角度匹配的 sensor 或者镜头;
- 如果不愿更换镜头,则可通过调试 GE 参数,消除较弱格子现象;然后通过 2DNR 适当加大去噪强度,减弱未完全消除的较重格状,同时兼顾细节损失;最后通过 Demosaic 降低 UuSlope,同时增加 VhLimit 和 VhOffset,减弱格状现象;