(°C) (bar) (m³/kg)	е
1 - A l'aspiration du compresseur	
2 - Au refoulement du compresseur	
3 - En fin de condensation	
4 - Entrée au détendeur 25 14	
5 - Entrée à l'évaporateur - 10	