SICHERHEITSRÜCKRUF
Fahrerairbag (Takata)

Referenz: 221044CO

JGU C4 RUSSLAND (B73), C4 (B7)	**JGU** DS4, DS5	**KBM** Astra H, Astra J, Cascada, Meriva B, Mokka, Signum, Vectra C, Zafira C	**-** -
- -	**KBM** Astra H, Astra J, Cascada, Meriva B, Mokka, Signum, Vectra C, Zafira C	**-** -	

Vorlage Version 2.3

Revision	Ausgabe	Detail
1	02.01.2024	OV Richtzeiten geändert
2	19.02.2024	Entsorgungsprozess hinzugefügt
3	20.02.2024	Entsorgungsprozess für Spanien hinzugefügt
4	23.02.2024	Teileinformation, Hinweis, Teilenummer korrigiert
5	14.03.2024	„SEDA" & "Airbag Disposal UK" Prozess geändert
6	04.04.2024	Überprüfung entfernt, Arbeitsleistung Beschreibung/Dauer geändert, Service Box wird aktualisiert
7	10.04.2024	Entsorgungsprozess für Belgien, Niederlande und Luxemburg hinzugefügt
8	14.05.2024	Hinweis auf Entsorgungsprozess für Spanien hinzugefügt und Entsorgungsprozess für Deutschland hinzugefügt & mögliche neue Aktion MN9&MK7 & Symptombeschreibung
9	27.05.2024	"SEDA" & EST Energetics GmbH Prozess geändert
10	29.07.2024	Entsorgungsprozess für Irland hinzugefügt, Hinweis hinzugefügt, Ersatzfahrzeug entfernt. DS3 & C3 Modelle, Teilenummer Fahrer- und Beifahrerairbag, Richtzeiten und Nacharbeitsanweisung entfernt
11	31. Oktober 2024	Entsorgungsprozess für UK hinzugefügt
12	04 Nov. 2024	Hinzugefügt. DS3 & C3 Modelle, Teilenummer Fahrer- und Beifahrerairbag,
13	08 Nov. 2024	Präzisierung Entsorgungsprozess für Frankreich
14	12 Nov. 2024	Modelle DS3 & C3, Teilenummer hinzugefügt
15	21. Januar 2025	Fahrzeug entfernt: DS3 & C3 Modelle, Teilenummer Fahrer- und Beifahrerairbag, Richtzeiten und Nacharbeitsanweisung entfernt. DS Ersatzfahrzeug entfernt. Vauxhall Teilenummer hinzugefügt.
16	17. März 2025	Entsorgungsprozess Deutschland (EST Energetics GmbH) geändert
17	22. April 2025	Entsorgungsprozess Doc-Link hinzugefügt Entsorgungsprozess Deutschland (EST Energetics GmbH) geändert
18	28.07.2025	Nacharbeit Beschreibung Citroen, DS-Bilder entfernt Nacharbeit Beschreibung Opel, Vauxhall: Hinweis zur Airbag-Markierung hinzugefügt
19	05. August 2025	Wichtiger Hinweis für Deutschland hinzugefügt
20	26. August 2025	Spezielles Abholverfahren für Astra H Teilenr.: 39171215 hinzugefügt.
21	10. Sept 2025	Bild der Beispiel-E-Mail ausgetauscht
22	20. Oktober 2025	Astra H Nacharbeitsanweisung Informationen, zweistufiger Airbag, einstufiger Airbag hinzugefügt
23	04. November 2025	Astra H Nacharbeitsanweisung Informationen MY2009 – MY2014 hinzugefügt,

Bei allen Eingriffen sind die Sicherheits-, Sauberkeits- und Umweltvorschriften der STELLANTIS Group strikt zu beachten.
Dokument ausschließlich zur Information der Vertragspartner bestimmt. Die interne Verteilung ist durch den Vertragspartner sicherzustellen.
Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung der STELLANTIS Group nicht gestattet.

		Garantieantrag prüfen hinzugefügt
24	17. Dezember 2025	Opel/Vauxhall Teilenummern ausgetauscht
25	21. Januar 2026	Hinweis zur Delta-Teilpreisabwicklung hinzufügen

Bei allen Eingriffen sind die Sicherheits-, Sauberkeits- und Umweltvorschriften der STELLANTIS Group strikt zu beachten.
Dokument ausschließlich zur Information der Vertragspartner bestimmt. Die interne Verteilung ist durch den Vertragspartner sicherzustellen.
Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung der STELLANTIS Group nicht gestattet.

BESCHREIBUNG

Als Treibmittel für den Fahrer- und teilweise auch des Beifahrerairbags wurde nicht desikkiertes PSAN (phasenstabilisiertes Ammoniumnitrat) verwendet. Dieses Treibmittel kann sich im Laufe der Zeit verändern und sehr hohen Temperaturschwankungen / Feuchte ausgesetzt werden. Dies kann dazu führen, dass es schneller als vorgesehen Gas erzeugt, wenn der Airbag bei einem Unfall ausgelöst wird. Eine solche potenziell energiereichere Entfaltung könnte dazu führen, dass sich Metallteile aus dem platzenden Airbag lösen und in Richtung des Fahrers/der Fahrzeuginsassen fliegen, was im schlimmsten Fall zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

BETROFFENE FAHRZEUGE

Diese Nacharbeit nur an Fahrzeugen durchführen, die in Service Box mit „offen" gekennzeichnet sind.

DURCHZUFÜHRENDE ARBEIT

Airbags gemäß der folgenden Nacharbeitsanweisung austauschen.

GARANTIEANTRAG

Codes	AC / DS	OV
Garantiecode	JGU	KBM
Ursachencode	JGUJ	KBMK
Defektcode	G5A	

Bitte stellen Sie den Garantieantrag sofort nach Abschluss der Nacharbeit. Der Antrag wird ohne zeitliche oder kilometerbezogene Begrenzung angenommen.

OV:

Nr.	Arbeitsleistung Beschreibung	Std.
9141316	Fahrerairbag Überprüfung oder Austausch	
	Astra H	0,20
	Astra J	
	Cascada	
	Meriva B	
	Mokka	
	Zafira C	
	Signum	
	Vectra C	

AC/DS:

Nr.	Arbeitsleistung Beschreibung	Std.
99P3CA10	Fahrerairbag Austausch	*0,20*
	C4	
	DS4	
	DS5	

WICHTIG (für Teile, die nicht vom Garantiesystem angefordert wurden)

Die Airbags dürfen nur von einem Fachunternehmen (siehe Anhang "A") entsorgt werden. Die Entsorgung des Airbags ist kostenlos.

Die Originalverpackung des neuen Airbags darf nicht entsorgt werden, da sie für den Rücktransport des ausgetauschten Airbags benötigt werden kann.

Nur für Deutschland (für Teile, die nicht vom Garantiesystem angefordert wurden)

- Alle Takata-Airbags für **Opel** sollten in einem speziellen Behälter aufbewahrt werden und der Behälter sollte einen sichtbaren Aufkleber mit der Aufschrift **"ZUM TESTEN"** haben
- Alle Takata-Airbags für **CITROEN C4/DS4/DS5** sollten in einem speziellen Behälter aufbewahrt werden, und der Behälter sollte einen sichtbaren Aufkleber mit der Aufschrift **"ZUM TESTEN"** haben
- Alle Takata-Airbags, die sich von denen von OPEL und CITROEN C4/DS4/DS5 unterscheiden, sollten in einem speziellen Behälter mit einem sichtbaren Aufkleber mit der Aufschrift „**ABFALL**" aufbewahrt werden.

Bei allen Eingriffen sind die Sicherheits-, Sauberkeits- und Umweltvorschriften der STELLANTIS Group strikt zu beachten.
Dokument ausschließlich zur Information der Vertragspartner bestimmt. Die interne Verteilung ist durch den Vertragspartner sicherzustellen.
Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung der STELLANTIS Group nicht gestattet.

TEILEINFORMATION

Menge	Teilenamen	Teilenummer
Opel		
1*	Airbag Astra H	39206329
	Airbag Astra H	39171215
	Airbag Astra J	98729641YX
	Airbag Astra J (cocoa)	98729649FC
	Airbag Cascada	98729641YX
	Airbag Meriva B	98729641YX
	Airbag Meriva B (cocoa)	98729649FC
	Airbag Mokka	42743549
	Airbag Mokka	98729585YX
	Airbag Mokka (cocoa)	98729601FC
	Airbag Mokka (cocoa)	42767455
	Airbag Vectra C / Signum	39171738
	Airbag Zafira C	98729641YX
	Airbag Zafira C (cocoa)	98729649FC
Vauxhall		
1*	Airbag Astra H	39206327
	Airbag Astra H	39206330
	Airbag Astra J	98729676YX
	Airbag Cascada	98729676YX
	Airbag Meriva B	98729676YX
	Airbag Meriva B (cocoa)	98729677FC
	Airbag Mokka	98729596YX
	Airbag Mokka	42743553
	Airbag Mokka (cocoa)	98729599FC
	Airbag Mokka (cocoa)	42767457
	Airbag Vectra C / Signum	39206332
	Airbag Zafira C	98729676YX
	Airbag Zafira C (cocoa)	98729677FC

*Bitte den elektronischen Teilekatalog auf die jeweilige Teilenummer überprüfen.

Menge	Teilenamen	Teilenummer
Citroen		
	C4 Fahrerairbag	16719701ZD
DS		
	DS4 Fahrerairbag Schwarz	16719703ZD
	DS4 Fahrerairbag Cohiba	16719702EQ
	DS5 Fahrerairbag	16719704ZD

*Bitte den elektronischen Teilekatalog auf die jeweilige Teilenummer überprüfen.

Hinweis: Das Delta-Handling für den Fall, dass der Preis des Airbags gesenkt wurde, kann über das Feld "sum box" im Antrag auf Kostenerstattung geltend gemacht werden.

Bei allen Eingriffen sind die Sicherheits-, Sauberkeits- und Umweltvorschriften der STELLANTIS Group strikt zu beachten.
Dokument ausschließlich zur Information der Vertragspartner bestimmt. Die interne Verteilung ist durch den Vertragspartner sicherzustellen.
Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung der STELLANTIS Group nicht gestattet.

AIRBAG RÜCKGABE

Hinweis: Bestimmte Ersatzteilenummern können vom Garantiesystem (SAGAI) angefordert werden. Das übliche Rückgabeverfahren für Teile verwenden, das von Ihrem Garantie-Teileückgabezentrum (WPRC) validiert wurde

In diesem Fall, damit der Antrag auf Kostenerstattung vollständig anerkannt wird:
1/ <u>Müssen diese Teile zurückgegeben</u> werden
2/ Den alten Airbag nicht zerstören, sondern ihn ordnungsgemäß in der Originalverpackung des erhaltenen neuen Airbags verpacken
3/ ist es zwingend erforderlich, den alten Airbag deutlich mit den <u>letzten 8 Ziffern der FIN-Nummer auf dem Teil</u> wie folgt zu identifizieren

UNBEDINGT BEACHTEN: Wenn ein Airbag in der Recyclingbox platziert wurde und daher nicht identifizierbar ist, geben Sie ihn nicht zurück. Die VIS-Nummer muss unbedingt übereinstimmen, um sicherzustellen, dass die von den Behörden angeforderte Qualitätsstudie durchgeführt wird.
Und in diesem Fall verwenden Sie "aide&contact", um eine außergewöhnliche Genehmigung für diesen Antrag auf Kostenerstattung zu erhalten.

Bei allen Eingriffen sind die Sicherheits-, Sauberkeits- und Umweltvorschriften der STELLANTIS Group strikt zu beachten.
Dokument ausschließlich zur Information der Vertragspartner bestimmt. Die interne Verteilung ist durch den Vertragspartner sicherzustellen.
Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung der STELLANTIS Group nicht gestattet.

ERFORDERLICHE WERKSTATTDOKUMENTATION

Serviceprozeduren	Referenz
Sicherheits- und Sauberkeitsvorschriften: Bei jedem Eingriff	E2AK0103P0
C4	
C4 - Ausbau - Einbau: Fahrerairbag LINKSLENKUNG	C5JG01BWP0
C4 - Ausbau - Einbau: Fahrerairbag (Rechtslenkung)	C5JG01DAP0
DS4	
DS4 - Ausbau - Einbau: Fahrerairbag LINKSLENKUNG	C5JG01EQP0
DS4 - Ausbau - Einbau: Fahrerairbag (Rechtslenkung)	C5JG01DAP0
DS5	
DS5 - Ausbau - Einbau: Fahrerairbag LINKSLENKUNG	C5JG01G6P0
DS5 - Ausbau - Einbau: Fahrerairbag (Rechtslenkung)	C5JG01J4P0

Bei allen Eingriffen sind die Sicherheits-, Sauberkeits- und Umweltvorschriften der STELLANTIS Group strikt zu beachten.
Dokument ausschließlich zur Information der Vertragspartner bestimmt. Die interne Verteilung ist durch den Vertragspartner sicherzustellen.
Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung der STELLANTIS Group nicht gestattet.

Nacharbeitsanweisung

UNBEDINGT BEACHTEN: Sicherheits- und Sauberkeitsvorschriften: Bei jedem Eingriff.

Opel, Vauxhall

Wichtig: Die letzten acht Ziffern der FIN müssen auf dem alten Airbag deutlich gekennzeichnet sein.

Den Fahrerairbag gemäß der folgenden Nacharbeitsanweisung TIS2WEB austauschen:

- Für **Astra H** siehe Arbeitsprozedur „Nicht aktivierter Airbag, Austausch", Gruppe „Karosserie Ausstattung", Dokumentnummer (**00501211**)

Wichtig:

Für **Astra H** wurde Anfang 2005 der Fahrerairbag Takata eingeführt. Bei diesem Airbag handelt es sich um einen **zweistufigen Airbag**, der über zwei Steckverbinder verfügt und **ausgetauscht werden muss**.

Bevor ein **einstufiger Airbag** mit nur einem Steckverbinder verwendet wurde, hat dieser Airbag eine andere Aufblasvorrichtung und es ist nicht erforderlich, den Airbag auszutauschen. Einige Astra H, die zwischen Januar und März 2005 gebaut wurden, können einen Airbag mit nur einem Steckverbinder haben – nicht den **einstufigen Airbag** austauschen, die Aktion als abgeschlossen markieren.

Beachten Sie, dass ab MY2009 wieder ein einstufiger Airbag verwendet wurde, der ebenfalls ausgetauscht werden muss.

-MY2005
(Nutzung endete zwischen Januar und März 2005)
OK – muss nicht ausgetauscht werden

MY2005-MY2008
(Nutzung beginnt zwischen Januar und März 2005)
KO – Austausch
(zweistufiger Airbag)

P/N auf Bestellung:
Opel: 39171215
Vauxhall: 39206327

MY2009 – MY2014
KO – Austausch
(einstufiger Airbag)

P/N auf Bestellung:
Opel: 39206329
Vauxhall: 39206330

Bei allen Eingriffen sind die Sicherheits-, Sauberkeits- und Umweltvorschriften der STELLANTIS Group strikt zu beachten.
Dokument ausschließlich zur Information der Vertragspartner bestimmt. Die interne Verteilung ist durch den Vertragspartner sicherzustellen.
Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung der STELLANTIS Group nicht gestattet.

- Für **Astra J** siehe Arbeitsprozedur „Lenkrad Airbag Austausch”, Gruppe „Sicherheit”, Dokumentnummer (**92894059**)
- Für **Cascada** siehe Arbeitsprozedur „Lenkrad Airbag Austausch”, Gruppe „Sicherheit, Dokumentnummer (**92160527**)
- Für **Meriva B** siehe Arbeitsprozedur „Lenkrad Airbag Austausch”, Gruppe „Sicherheit”, Dokumentnummer (**92894059**)
- Für **Mokka** siehe Arbeitsprozedur „Lenkrad Airbag Austausch”, Gruppe „Sicherheit, Dokumentnummer (**94328799**)
- Für **Signum/ Vectra C** siehe Arbeitsprozedur “Airbag, Austausch (nicht ausgelöst) - Fahrerseite (ab Modelljahr 2003.5)”, „Karosserie Ausstattung”, Dokumentnummer (**00502059**)
- Für **Zafira C** siehe Arbeitsprozedur „Lenkrad Airbag Austausch”, Gruppe „Sicherheit, Dokumentnummer (**93979437**)

Bei allen Eingriffen sind die Sicherheits-, Sauberkeits- und Umweltvorschriften der STELLANTIS Group strikt zu beachten.
Dokument ausschließlich zur Information der Vertragspartner bestimmt. Die interne Verteilung ist durch den Vertragspartner sicherzustellen.
Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung der STELLANTIS Group nicht gestattet.

Citroen, DS

UNBEDINGT BEACHTEN: Siehe die in der obigen Tabelle „Erforderliche Werkstattdokumentation“ genannte technische Unterlagen.

Wenn eine FIN auch vom Sicherheitsrückruf „MN9 oder MK7“ betroffen ist, NUR die Anweisungen für „MN9 oder MK7“ befolgen.

C4

- **Fahrerairbag** austauschen.

DS4

- **Fahrerairbag** austauschen.

DS5

- **Fahrerairbag** austauschen.

Bei allen Eingriffen sind die Sicherheits-, Sauberkeits- und Umweltvorschriften der STELLANTIS Group strikt zu beachten.
Dokument ausschließlich zur Information der Vertragspartner bestimmt. Die interne Verteilung ist durch den Vertragspartner sicherzustellen.
Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung der STELLANTIS Group nicht gestattet.

Anhang A:

Airbag-Entsorgungsprozess

Die Airbags dürfen nur über den für das jeweilige Land zuständigen Entsorger entsorgt werden.
Die Entsorgung des Airbags ist kostenlos.

Folgen Sie der Beschreibung des Entsorgungsprozesses unter dem unten folgenden Link:

https://public.servicebox-parts.com/dtt/AP/Diag_AP/AP/donnees/DOC/Airbag_Disposal_Process.docx

Bei allen Eingriffen sind die Sicherheits-, Sauberkeits- und Umweltvorschriften der STELLANTIS Group strikt zu beachten.
Dokument ausschließlich zur Information der Vertragspartner bestimmt. Die interne Verteilung ist durch den Vertragspartner sicherzustellen.
Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung der STELLANTIS Group nicht gestattet.