

Montage piètement et plateau

Feuillet opérateur pour table RIVAGE 220. Les libellés atelier ne reprennent pas toujours les noms marketing du produit.

contrainte d'assemblage • deux opérateurs

A

article carton
RIV-220 / colis B

temps constaté
25 min

personnes
2 adultes

clé fournie
Allen 5 mm

couple maxi
8 N·m

INVENTAIRE AVANT SERRAGE

A • plateau lames teck

1 pièce, trou central déjà percé, bouchon emballé dessous.

B • cadre long graphite

2 traverses aluminium avec inserts M6 prémontés.


C • pieds équerres

4 éléments gauche/droite non interchangeables.

D • sachet quincaillerie

16 vis M6x35, 8 rondelles nylon, 4 patins réglables M8.

SCHÉMA DE PRINCIPE



SÉQUENCE OPÉRATOIRE

Préparer 1

Poser le plateau face protégée sur mousse ou carton. Ne pas travailler sur sol abrasif.

Présenter 2

Engager les deux cadres longs sans bloquer les vis. Garder les rondelles nylon côté bois.

Équerrer 3

Mesurer les diagonales. Écart toléré : 0 à 6 mm avant serrage final.

Serrer 4

Serrage progressif en croix, couple maximum 8 N·m. Ne pas coller, ne pas repercer.

Régler 5

Mettre les patins M8 en contact, puis corriger la stabilité sur surface plane.

Contrôler 6

Laisser 3 à 5 mm de jeu bois/métal. Vérifier hauteur finie 740 mm.

RESTRICTIONS ATELIER

- Ne pas utiliser de visseuse à choc.
- Ne pas lever la table par une seule extrémité après montage.
- Ne pas poser d'objet très chaud directement sur le bois huilé.