

# Reporte de Fin de Campaña Test4det, desde 24/06/12 hasta desarrollada en CEFENEN

Fecha de Generación: 20/10/2024 22:38

## Capítulo 1: Información General de la Campaña

Fecha de Inicio: 24/06/12 Fecha de Término: Lugar: CEFENEN

Número de Detectores: 4

DLT Path: /home/lin/data/EXPERIMENTS\_RAW\_DATA/2024/CRNS/240612-test-4det

ROOT Path: /home/lin/data/EXPERIMENTS\_RAW\_DATA/2024/CRNS/240612-test-4det/rootonline

Latitud: nan Longitud: nan

Altura:

Corte Vertical de Rigidez Geomagnética:

B\_N: nan B\_E: nan B\_D: nan

Mapa: Ver ubicación en Google Maps

## Capítulo 2: LookUpTable y Distribución de Detectores

Detector	Contador	Preamp	HV	Digitalizador	Moderador	Set Cables
1 01/F	le-3/1inch/39cm/Conser	isus 01/UPC	00-R1470-8Ch	01/SIS3316-250	Naked	1x3
2 02/h	le-3/1inch/39cm/Conser	isus 02/UPC	01-R1470-8Ch	02/SIS3316-250	Caja/Polietileno/12cm	2x3
3 03/F	le-3/1inch/39cm/Conser	isus 03/UPC	02-R1470-8Ch	03/SIS3316-250	Caja/BoradoPoly/20cm	3x3
4 04/F	le-3/1inch/39cm/Conser	isus 04/UPC	03-R1470-8Ch	04/SIS3316-250	Caja/NM-CEFNEN-Pb	4x3

#### Distribución de Detectores:

#### Distribución de Detectores - Test4det Generado el 2024-09-22 22:31:40

Contador: 02/He-3/Linch/36cm/Consensus Preamplificador: 02/UPC Preamplificador: 02/UPC Alto Voltaje: 1-81470-8Ch Digitalizado 25(5)53316-250 Moderador: Caja/Polietileno/12cm Set Cables: 2x3 Posición: (1,1)	Contador: 01/He-3/linch/30cm/Consensus Preampilificador: 01/UPC Alto Voltaje: 00-R1470-8Ch Digitalizador: 01/SiS3316-250 Montador: Naked Set Cables: 1x3 Posición: (1,3)	
Contador: 04/He-3/Linch/39cm/Consensus Prempilificador: 04/UPC Alto Voltaje: 03-R1470-8ch Digitalizador: 04/SIS3316-250 Moderador: Caja/NM-CEFNEN-Pb Set Cables: 4x3 Posición: (3,1)		
		Contador: 03/He-3/Jinch/39cm/Consensus Prempilificador: 03/UPC Alto Voltaje: 02-R1470-Bch Digitalizador: 03/Si63316-250 Moderador: Caja/BoradoPoly/20cm Set Cables: 3x3 Posición: (4,4)

## Capítulo 3: Incidencias

#### - 2024-07-15 10:20:34: Inicio de Campaña

No hay incidencias AHORA REVISAR SE CAMPBIO

Responsable de Turno: Francisco Molina

#### - 2024-07-15 10:25:14: Inicio de Turno

Esta es una gran prueba TEST DE EDITAR INCIDENCIA DE NUEVO TEST3

Responsable de Turno: Francisco Molina

#### - 2024-07-15 10:25:30: Inicio de Turno

Esta es una gran prueba AHORA Prueba de la Prueba

Responsable de Turno: Francisco Molina


#### - 2024-07-15 11:05:50: Inicio de Campaña


CAMBIO ACEPTADO Y ESPERO QUE CON LA MISMA HORA 10:20:34

Responsable de Turno: Francisco Molina

#### - 2024-07-15 12:11:47: Problemas de Ruido

Hay Ruido en detector 2. Parece que ya no **Responsable de Turno:** Francisco Molina






#### - 2024-07-15 14:31:21: Problemas Eléctricos

Se quemo todo

Responsable de Turno: Francisco Molina



#### - 2024-09-20 19:51:25: Problemas de Adquisición Hardware

gfsdfgfdsssfdsfd

#### - 2024-09-20 19:51:25: Problemas de Adquisición Hardware

kkksd;lj

Responsable de Turno: Francisco Molina

#### - 2024-09-23 09:23:22: Cambio en Lookup Table

Cambio en LookUptable de campanya. **Responsable de Turno:** Francisco Molina

#### Distribución de Detectores - Test4det Generado el 2024-09-23 08:47:15

Contador: 02/He-3/Linch/39cm/Consensus Premplificador: 02/UPC Alto Voltaje: 01-R1470-8Ch Digitalizador: 02/SIS3316-250 Moderador: Caja/Polietileno/12cm Set Cables: 2x3 Posición: (1,1)	Contador: 01/He-3/linch/39cm/Consensus Pramplificador: 01/UPC Alto Voltaje: 00-R1470-8Ch Digitalizador: 01/Si53316-250 Moderador: Naked Set Cables: 01-CableLargo3m Posición: (1,3)	
Contador: 04/He-3/Linch/39cm/Consensus Premplificador: 04/UPC Alto Voltaje: 03-R1470-8Ch Digitalizador: 04/SIS3316-250 Moderador: Caja/NM-CEFNEN-Pb Set Cables: 4x3 Posición: (3,1)		
		Contador: 03/He-3/Linch/39cm/Consensus Preamplificador: 03/UPC Alto Voltaje: 02-R1470-8Ch Digitalizador: 03/Si53316-250 Moderador: Caja/BoradoPoly/20cm Set Cables: 3x3 Posición: (5,4)

#### - 2024-09-23 10:17:43: Cambio en Lookup Table

Cambio en la lookuptable

#### Distribución de Detectores - Test4det Generado el 2024-09-23 08:47:15


Contador: 02/He-3/Iinch/39cm/Consensus Preamplificador: 02/UPC Alto Voltaje: 01.4147-8Ch Digitalizador: 02/S153316-250 Moderador: Caja/Polietileno/12cm Set Cables: 2x3 Posición: (1,1)	Contador: 01/He-3/linch/39cm/Consensus Preamplificador: 01/UPC Alto Voltaje: 00-R1470-8Ch Digitalizador: 01/Si53316-250 Moderador: Naked Set Cables: 01-CableLargo3m Posición: (1,3)	
Contador: 04/He-3/Linch/39cm/Consensus Premplificador: 04/UPC Alto Voltaje: 03-R1470-8Ch Digitalizador: 04/SIS3316-250 Moderador: Caja/NM-CEFIEN-Pb Set Calbes: 4x3 Posición: (3,1)		
		Contador: 03/He-3/linch/39cm/Consensus Preamplificador: 03/UPC Alto Voltaje: 02-R1470-8Ch Digitalizador: 03/SIS316250 Moderador: Caja/BoradoPoly/20cm Set Cables: 3x3 Posición: (5,4)

#### - 2024-09-23 15:54:20: Término de Campaña

Termino con exito de campanya experimental **Responsable de Turno:** Francisco Molina

#### - 2024-09-24 09:12: Detención Adquisición


Se detuvo adquisicion de datos porque el detector 13 presenta ruido.



#### - 2024-09-24 09:12: Detención Adquisición


Se detuvo adquisicion de datos porque el detector 13 presenta ruidos.

Responsable de Turno: Francisco Molina



#### - 2024-09-30 08:29: Detención Adquisición

hola prueba



### Capítulo 4: Reportes de Ruido

#### - Reporte: 20240714\_112833\_Test4det.txt

Detector 1: -1.47%

\*\*Detector 2: -18.89%\*\*

\*\*Detector 3: 33.16%\*\*

Detector 4: -0.16%

#### - Reporte: 20240922\_150515\_Test4det.txt

Detector 1: Variación de -0.21% Detector 2: Variación de -3.20% Detector 3: Variación de 3.67% Detector 4: Variación de -0.02%

#### - Reporte: 20240928\_115855\_Test4det.txt

Detector 1: Variación de -0.01% Detector 2: Variación de -0.02% Detector 3: Variación de 0.06% Detector 4: Variación de -0.01%

#### - Reporte: 20240930\_084358\_Test4det.txt

Detector 1: Variación de -0.01% Detector 2: Variación de -0.02% Detector 3: Variación de 0.06% Detector 4: Variación de -0.01%

#### - Reporte: 20241020\_222426\_Test4det.txt

Detector 1: Variación de -0.01% Detector 2: Variación de -0.02% Detector 3: Variación de 0.06% Detector 4: Variación de -0.01%

# **Capítulo 5: Calibraciones**

## Archivo de Calibración: 20241020\_210801\_Test4det\_calibracion.csv

Detector	Histograma	Channel_191	Channel_764	Offset	Slope
1	ch1_12cm_fast_EFIR	1858.501697792876	16798.145161290333	119.71841450317896	0.038354328963742
2	ch2_6cm_epi_EFIR	5093.378607809847	18251.27334465195	-30.80645161290326	0.043548
3	ch3_pb_HE_EFIR	10822.287775891338	34725.71731748729	-68.42599093551269	0.0239714556023387
4	ch4_naked_th_EFIR	7834.35908319187	30243.824278438027	-9.321056997881245	0.0255695526424947