Problema cinemático inverso (IRB-140)

Pablo González

8 de julio de 2017

1. Estudio de la muñeca

La ubicación del centro de la muñeca depende de las variables joint $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$. En la primera parte del problema cinemático inverso se resuelve ésta relación. Queda por estudiar los valores que tomarán las variables $(\theta_4, \theta_5, \theta_6)$. Para esto se observa que intervienen sólo en la orientación de la herramienta.

Recordando la definición de la matriz $A_0^6(\theta)$

$$A_0^6(\theta) = \begin{bmatrix} n_x & s_x & a_x & p_x \\ n_y & s_y & a_y & p_y \\ n_z & s_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (1)

Por convención el versor \mathbf{a} recibe el nombre de *approach* pues indica la dirección de acercamiento de la herramienta (versor \mathbf{z}_6), el versor \mathbf{s} el nombre de *slide to open* pues indica la dirección en la que abre la pinza en el caso general que ésta sea la herramienta (versor \mathbf{y}_6) y finalmente el versor \mathbf{n} el nombre de *normal* indicando la normal a los anteriores (versor \mathbf{x}_6).

Tomando la parte de rotación de la ecuación 1 tenemos

$$\begin{split} R_0^6 &= \begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{s} & \mathbf{a} \end{bmatrix} \\ R_0^3 R_3^6(\theta_4, \theta_5, \theta_6) &= \begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{s} & \mathbf{a} \end{bmatrix} \\ R_3^6(\theta_4, \theta_5, \theta_6) &= (R_0^3)^T \begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{s} & \mathbf{a} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{n}' & \mathbf{s}' & \mathbf{a}' \end{bmatrix} \end{split}$$

La matriz R_3^6 se obtiene como $R_3^4 R_4^5 R_5^6$ donde la relación con las variables joint θ_4 , θ_5 y θ_6 se evidencia al escribir la expresión de las matrices de rotación

$$R_3^4 = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & -\sin \theta_4 \\ \sin \theta_4 & 0 & \cos \theta_4 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_4^5 = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & 0 & -\sin \theta_5 \\ \sin \theta_5 & 0 & \cos \theta_5 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_5^6 = \begin{bmatrix} \cos \theta_6 & -\sin \theta_6 & 0 \\ \sin \theta_6 & \cos \theta_6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Calculando $R_4^6=R_4^5R_5^6$ se tiene

$$R_4^6 = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 \cos \theta_6 & -\cos \theta_5 \sin \theta_6 & \sin \theta_5 \\ \sin \theta_5 \cos \theta_6 & -\sin \theta_5 \sin \theta_6 & -\cos \theta_5 \\ \sin \theta_6 & \cos \theta_6 & 0 \end{bmatrix}$$
(2)

Por otro lado, se puede escribir

$$\begin{aligned} R_3^4 R_4^6 &= \begin{bmatrix} \mathbf{n}' & \mathbf{s}' & \mathbf{a}' \end{bmatrix} \\ R_4^6 &= (R_3^4)^T \begin{bmatrix} \mathbf{n}' & \mathbf{s}' & \mathbf{a}' \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Calculando solamente la tercera columna de ${\cal R}_4^6$ en la ecuación anterior se tiene

$$R_4^6 = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & \sin \theta_4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -\sin \theta_4 & \cos \theta_4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_x' \\ a_y' \\ a_z' \end{bmatrix}$$

$$R_4^6|_{(:,3)} = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 a_x' + \sin \theta_4 a_y' \\ -a_z' \\ -\sin \theta_4 a_x' + \cos \theta_4 a_y' \end{bmatrix}$$

Igualando a 2 se puede escribir

$$\cos \theta_4 a'_x + \sin \theta_4 a'_y = \sin \theta_5$$
$$-a'_z = -\cos \theta_5$$
$$-\sin \theta_4 a'_x + \cos \theta_4 a'_y = 0$$

Despejando θ_4 de la tercera ecuación

$$\theta_4 = \operatorname{atan2}(\pm a_u', \pm a_x') \to \theta_4 \ y \ \theta_4 \pm \pi \tag{3}$$

Además θ_5 se obtiene de la primera y la segunda ecuación

$$\theta_5 = \operatorname{atan2}(\cos \theta_4 a_x' + \sin \theta_4 a_y', a_z') \to \theta_5 \text{ o } -\theta_5$$
 (4)

Por otro lado si calculamos la tercer fila de \mathbb{R}^6_4 se tiene

$$\begin{split} R_4^6|_{(3,:)} &= \left[-\sin\theta_4 - \cos\theta_4 - 0 \right] \begin{bmatrix} n_x' & s_x' & a_x' \\ n_y' & s_y' & a_y' \\ n_z' & s_z' & a_z' \end{bmatrix} \\ R_4^6|_{(3,:)} &= \left[-\sin\theta_4 n_x' + \cos\theta_4 n_y' - \sin\theta_4 s_x' + \cos\theta_4 s_y' - \sin\theta_4 a_x' + \cos\theta_4 a_y' \right] \end{split}$$

Igualando a 2 se puede escribir

$$-\sin \theta_4 n'_x + \cos \theta_4 n'_y = \sin \theta_6$$

$$-\sin \theta_4 s'_x + \cos \theta_4 s'_y = \cos \theta_6$$

$$-\sin \theta_4 a'_x + \cos \theta_4 a'_y = 0$$

Donde se puede despejar de la primera y la segunda la expresión de θ_6

$$\theta_6 = \operatorname{atan2}(-\sin\theta_4 n'_x + \cos\theta_4 n'_y, -\sin\theta_4 s'_x + \cos\theta_4 s'_y) \to \theta_6 \text{ o } -\theta_6$$
 (5)

Aun queda por definir el grado de indeterminación que surge en las ecs. 3,4 y 5. Calculando $R_3^4R_4^6$ para obtener R_3^6 y mirando la tercer columna

$$R_3^6|_{(:,3)} = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & -\sin \theta_4 \\ \sin \theta_4 & 0 & \cos \theta_4 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin \theta_5 \\ -\cos \theta_5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$R_3^6|_{(:,3)} = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 \sin \theta_5 \\ \sin \theta_4 \sin \theta_5 \\ \cos \theta_5 \end{bmatrix}$$

Igualando en la definición a la tercer columna de R_3^6 se cumple

$$\cos \theta_4 \sin \theta_5 = a'_x$$
$$\sin \theta_4 \sin \theta_5 = a'_y$$
$$\cos \theta_5 = a'_z$$

De la primera y la segunda resulta

$$\theta_4 = \operatorname{atan2}\left(\frac{a_y'}{\sin \theta_5}, \frac{a_x'}{\sin \theta_5}\right)$$
 (6)

La ec. 4 resulta

$$\theta_5 = \operatorname{atan2}(\cos\theta_4 a_x' + \sin\theta_4 a_y', a_z')$$
(7)

Y la ec. 5

$$\theta_6 = \operatorname{atan2}(-\sin\theta_4 n_x' + \cos\theta_4 n_y', -\sin\theta_4 s_x' + \cos\theta_4 s_y')$$
(8)

El indicador de configuración es entonces el signo de sin θ_5 o bien sign (θ_5) . En este caso las dos posibles configuraciones que se tienen al nivel de la muñeca son muñeca positiva o muñeca negativa.

En la Fig. 1 se observan las dos posibles configuraciones de la muñeca para la configuración brazo adelante y codo arriba. En el software del robot toman los valores




Figura 1: Dos posibles configuraciones de la muñeca para el caso de brazo adelante y codo arriba. Notar que el eslabón 4 rota 180° al cambiar la configuración.

cfx=0 para (brazo adelante, codo arriba, muñeca positiva) y cfx=1 para (brazo adelante, codo arriba, muñeca negativa).

Otras posibilidades se encuentran en el manual de referencia de *Rapid* del robot (ver tipo de dato confdata, capítulo 1 página 13).