

DVCA ROVELLO - MONTACARICHI BEVANDE CUCINA (PT) → PIANO INTERRATO (S1) - STUDIO PRELIMINARE

Sovrapposizione geometrica dei due livelli nel frame comune (registrazione su muri perimetrali e scala, RMS 2 cm). Blu = piano terra, rosso = interrato.


Sovrapposizione PT/S1 - vano MC, alternativa M2, candidate scartate X1-X4




STATO: STUDIO PRELIMINARE - NON VALIDATO DIMENSIONALMENTE IN SITO

Il vano attraversa il solaio: nessuna demolizione di muri e' prevista. Scala grafica nel dettaglio: quote in cm dal frame comune.

PT - punto di CARICO (dettaglio, quote in cm)



S1 - punto di SCARICO e appoggio (dettaglio, quote in cm)



POSIZIONE PROPOSTA (MC)

Vano 80×80 cm (parametrico) a ridosso del muro cucina/sala, lato sala nord, a ~30 cm dalla porta cucina.

PT: carico dal lato nord del vano, nella zona di servizio davanti alla porta cucina (accesso diretto dalla cucina).

S1: sbarco dal lato sud, nell'angolo NW della sala interrata accanto al varco di servizio verso WC/spogliatoio, fuori dai percorsi clienti (zona di servizio riservata); mensola ribaltabile 80×40 cm sulla porta di sbarco (S2) per appoggiare le casse.

Superficie interessata: vano 0.64 m2 per piano (foro nel solaio ~0.64 m2); zona carico PT ~0.72 m2; zona scarico S1 ~0.72 m2 (mensola inclusa).

Dimensione: vano MAX 80×80 cm (cabina indicativa 60×60 cm). Con vano 90×90 e piano di appoggio fisso si perdono circa 4 coperti (analisi di sensibilita').

Interferenze con linee del rilievo: PT [(37, 'rimosso/modificato')] (mobile di servizio esistente, da accorciare) S1 nessuna.

Allineamento verticale: filo muro PT x=2061 / S1 x=2073 (12 cm di scarto): il vano si scosta 14 cm dal muro PT e 2 cm da quello S1.

ALTERNATIVA M2: stesso allineamento, ~3 m piu' a sud (accanto alla postazione S1 al PT; angolo SW sala S1). Piu' lontana dalla cucina.

CANDIDATE SCARTATE: X1 (cucina, nicchia lato est tra banco e isola): al S1 cade nel corridoio di servizio (117 cm) verso WC personale/spogliatoio: lo ostruirebbe; X2 (corridoio di servizio a nord della cucina (lavaggio → sala)): al S1 cade nel locale immondizia: incompatibile per igiene e funzione; X3 (cucina, zona armadio/frigo esistente): al S1 cade tra locale immondizia e corridoio di servizio; X4 (cucina, angolo SE (banco sud)): al S1 cade su armadietti spogliatoio e massa muraria di fondazione

VERIFICHE TECNICHE NECESSARIE (a cura di professionisti abilitati)

- 1) Tipologia, orditura e portata del solaio tra PT e S1; posizione di travi/nervature; progetto del foro e dei rinforzi (strutturista).
- 2) Natura del muro cucina/sala e delle masse murarie di fondazione adiacenti al vano (sporgenze di fondazione, umidita').
- 3) Impianti nel solaio e nelle pareti (scarichi, gas, elettrico, ventilazione); quota soffitto S1 (h 2,70 m da catastale).
- 4) Modello di montacarichi (EN 81-3 / Direttiva Macchine): dimensioni cabina e vano, portata, porte, extracorsa, fossa/testata.
- 5) Compartimentazione antincendio del vano tra i due livelli e prevenzione incendi del locale; parere ASL/igiene.
- 6) Titolo edilizio, eventuale autorizzazione condominiale (parti strutturali comuni) e verifica catastale.

Le posizioni sono CANDIDATE DA VERIFICARE IN SITO: le dimensioni del vano non sono definitive.