Diodes Technology (Chengdu) Company Limited (CAT)
达迩科技（成都）有限公司

试用-PERMITS-20261013-AABD1BE1 · 版本1 · 草稿 未批准 / 草稿，仅供查阅 申请人：试用申请人；部门：试用工程部；
施工单位：

危险作业许可证 — 动火作业

编号	试用-PERMITS-20261013-AABD1BE1		
厂商名称	试用施工单位A	工程名称	打印教学-动火作业许可
厂商监工姓名	试用自营负责人	厂商监工联络电话	10002
达迩监工姓名	试用公司监工	达迩监工联络电话	10001
作业日期 / 许可时间	2026-10-13 12:35:17 至 2026-10-13 13:35:17		
详细作业地点	教学区域		
作业内容	设备维护		
动火人员	教学填写：动火人员	监火员	教学填写：监火员
动火方式	教学填写：动火方式	安全设施准备	教学填写：安全设施准备

达迩申请人签署	厂商现场负责人签核	部门经理签核	EHS签核
—（尚未正式提交）	—（未签核）	—（未签核）	—（未签核）

安全检查事项

作业前

检查项目	厂商检查状况	达迩检查状况
1. 10 米内之易燃、易爆物已清除或隔离。	—	—
2. 附近开口处已覆盖。	—	—
3. 附近若有易燃装潢或地面，已做防火覆盖。	—	—
4. 爆炸性、可燃性气体已测定。测定种类:_____测定值:_____	—	—
5. 钢瓶已固定牢靠。	—	—
6. 使用核可之电源，电线无破损。	—	—
7. 被加工物之内容物若非水或空气，已被清除干净不会引燃。	—	—
8. 热源近墙背面已无易燃物品紧邻。	—	—
9. 已知会施工地点主管或代理人。	—	—
10. 备有可使用/正常操作之自动喷淋系统或消火栓系统。	—	—
11. 施工现场承揽商已经准备适当的手提灭火器。	—	—
12. 焊工人员持有对应的上岗证。	—	—
13. 电焊及乙炔切割，作业区域有抽风机。	—	—
14. 作业区域非易燃性气体区域，附近也无有机溶剂作业。	—	—
15. 其它注意事项 :_____	—	—
厂商监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	
达迩监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	

作业中

检查项目	厂商检查状况	达迩检查状况
巡查情况 / 不符合项目与处理措施	—	—
厂商监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	
达迩监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	

作业后

检查项目	厂商检查状况	达迩检查状况
1. 火源已熄灭或热源已降温并收拾完毕。	—	—
2. 施工现场的动火设施已经移除，工作环境已清理整洁。	—	—
3. 工作环境已详细检查，无起火之可能。	—	—
4. 所有隔离措施已恢复。	—	—
厂商监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	
达迩监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	

检查符号：O合格，X不合格，/不适用；—为尚未记录。本表显示当前版本及第1轮检查，完整审批意见、历次检查与附件见后附记录。

线上记录附件

关联资料与安全配置快照

作业方式	自营作业

作业票专有资料

监火员	教学填写：监火员
动火人员	教学填写：动火人员
动火方式	教学填写：动火方式
安全设施准备	教学填写：安全设施准备

审批及签核记录

版本 / 轮次	岗位	办理人	结论与意见	时间

附件目录

附件名称	上传人
教学附件.pdf	试用申请人