试用-PERMITS-20261013-6F4BABBE · 版本1 · 草稿 未批准 / 草稿，仅供查阅 申请人：试用申请人；部门：试用工程部；施工单位：

危险作业许可证 — 有限空间作业

编号	试用-PERMITS-20261013-6F4BABBE		
厂商名称	试用施工单位A	工程名称	打印教学-有限空间作业许可
厂商监工姓名	试用自营负责人	厂商监工联络电话	10002
达迩监工姓名	试用公司监工	达迩监工联络电话	10001
作业日期 / 许可时间	2026-10-13 12:35:20 至 2026-10-13 13:35:20		
详细作业地点	教学区域		
作业内容	设备维护		
厂商监护人员及电话	教学填写：厂商监护人员及电话	进入时间	2026-10-13 12:35:20
脱离时间	2026-10-13 12:35:20	作业人员	教学填写：作业人员
监护人员	教学填写：监护人员	仪器型号	教学填写：仪器型号
仪器序号	教学填写：仪器序号	校正日期	2026-10-13

达迩申请人签署	厂商现场负责人签核	部门经理签核	EHS签核
—（尚未正式提交）	—（未签核）	—（未签核）	—（未签核）

安全检查事项

作业前

检查项目	厂商检查状况	达迩检查状况
1. 施工现场已加设围栏或警告标示。	—	—
2. 所有进入或者通过之管路都已经排空并且卸压，并挂牌上锁。	—	—
3. 所有化学品物质已移除现场。	—	—
4. 所有机械设备之启动开关已挂牌上锁。	—	—
5. 已明显设置“非相关人员禁止进入”等类似警告措施。	—	—
6. 作业中持续有效的通风设备准备完成。	—	—
7. 气体浓度测试结果 (仪器型号： 序号： 校正日期：) 氧气 (19.5% ~ 23.5%) 可燃性气体爆炸下限(小于10% LEL) 硫化氢 (小于10ppm) 一氧化碳 (小于35ppm) 其他有害或有毒气体	—	—
8. 有限空间作业人员不应少于2 人，所有人员已了解现场可能存在的危害。	—	—
9. 个人防护用品和紧急救援设备（如安全救援绳等）准备完成且状况良好。	—	—
10. 其它注意事项 :_____	—	—
厂商监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	
达迩监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	

作业中

检查项目	厂商检查状况	达迩检查状况
1. 保持有限空间出入口畅通;	—	—
2. 监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系;	—	—
3. 作业中持续通风。	—	—
厂商监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	
达迩监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	

作业后

检查项目	厂商检查状况	达迩检查状况
1. 工作环境已清理、垃圾已清除。	—	—
2. 工具清点完毕并携出。	—	—
3. 紧急救援设备已移除或拆除。	—	—
4. 挂牌上锁等隔离措施已撤除。	—	—
厂商监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	
达迩监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	

检查符号：O合格，X不合格，/不适用；—为尚未记录。本表显示当前版本及第1轮检查，完整审批意见、历次检查与附件见后附记录。

线上记录附件

关联资料与安全配置快照

作业方式	自营作业

作业票专有资料

仪器型号	教学填写：仪器型号
仪器序号	教学填写：仪器序号
作业人员	教学填写：作业人员
校正日期	2026-10-13
监护人员	教学填写：监护人员
脱离时间	2026-10-13T04:35:20.118Z
进入时间	2026-10-13T04:35:20.118Z
厂商监护人员及电话	教学填写：厂商监护人员及电话

审批及签核记录

版本 / 轮次	岗位	办理人	结论与意见	时间

附件目录

附件名称	上传人
教学附件.pdf	试用申请人