







ПГ-219-2000 Н=1600 ГОСТ 16127-78


1 : 10




Поз.5 (Полухомут)



Поз.5 (Полухомут)
Развертка



Поз.1 (Шпилька)



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12 $\pm$ 1 Т/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	M20x250	Шпилька	0.62	1
2	$\phi 20 \times 200$	Ушко	0.49	3
3	$\phi 20 \times 1010$	Тяга гладкая	2.51	1
4	220x60x16	Серьга	1.41	1
5	453x50x6	Полухомут	1.03	2
6		Болт М20х75 ГОСТ 7798-70	0.2595	2
7		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	6
8		Шайба А.20 ГОСТ 11371-78	0.017	1
ПГ-219-2000 Н=1600 ГОСТ 16127-78				
Подвеска с одной тягой, регулируемой гайками			Лит.	Масса
			9.01	1:5
			Лист 1	Листов 1
09Г2С ГОСТ 4543-71			000 "ЗМП"	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				