




1 : 5




ТЗ К
3 места



Поз.5 (Полухомут)





Поз.5 (Полухомут)
Развертка



Поз.4 (Серьга)




Поз.2 (Ушко)



1 : 5

Поз.1 (Шпилька)



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12 $\pm$ 1 Т/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	М10х200	Шпилька	0.12	1
2	ф10х106	Ушко	0.07	3
3	ф10х150	Тяга гладкая	0.07	1
4	161х36х8	Серьга	0.33	1
5	162х30х5	Полухомут	0.18	2
6		Болт М10х40 ГОСТ 7798-70	0.0370	2
7		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	0.011	6
8		Шайба А.10 ГОСТ 11371-78	0.004	1
ПГ-57-200 Н=520 ГОСТ 16127-78				
Подвеска с одной тягой, регулируемой гайками			Лит.	Масса
			1.23	1:2
09Г2С ГОСТ 4543-71			Лист 1	Листов 1
			000 "ЗМП"	