





1 : 5




Поз.5 (Полухомут)




Поз.5 (Полухомут)
Развертка





Поз.4 (Серьга)



Поз.1 (Шпилька)



Поз.2 (Ушко)



1 : 5

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12 ⁺ 1 Т/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	M10x200	Шпилька	0.12	1
2	ф10x106	Ушко	0.07	3
3	ф10x150	Тяга гладкая	0.09	1
4	161x36x8	Серьга	0.33	1
5	162x30x5	Полухомут	0.18	2
6		Болт М10х40 ГОСТ 7798-70	0.0370	2
7		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	0.011	6
8		Шайба А.10 ГОСТ 11371-78	0.004	1
ПГ-57-200 ГОСТ 16127-78				
Подвеска с одной тягой, регулируемой гайками			Лист	Масса
			1.25	1:2
09Г2С ГОСТ 4543-71			Лист 1	Листов 1
			000 "ЗМП"	

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.