






Поз.4 и Поз.5 (Шпилька)




М16 для Поз.4
и М16-ЛН для Поз.5




Поз.6 и Поз.7 (Гайка)




М16 для Поз.6
М16-ЛН для Поз.7




Поз.9 (Серьга)




Поз.2 (Ушко)




Поз.1 (Проушина)




А-А



Поз.10 (Полухомут)



Поз.10 (Полухомут) развёртка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	70x65x12	Проушина	0.32	1
2	ф16x167	Ушко	0.26	4
3	ф16x110	Тяга гладкая	0.17	1
4	М16x180	Шпилька	0.28	1
5	М16ЛНx180	Шпилька левая	0.29	1
6	ф30x25	Гайка М16	0.10	1
7	ф30x25	Гайка левая М16ЛН	0.10	1
8	ф12x230	Тяга	0.20	2
9	202x52x12	Серьга	0.87	1
10	543x50x6	Полухомут	1.25	2
11		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	4
12		Болт М20x70 ГОСТ 7798-70	0.2473	2

ПТ-273-1500 ГОСТ 16127-78

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						6.85	1:3
Пров.							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							
Подвеска с одной тягой, регулируемая тапрепом						Лист 1	Листов 1
09Г2С ГОСТ 4543-71						ООО "ЗМП"	