





1 : 5


1 : 5




Поз.7 (Серьга)




Поз.3 (Ушко)
1:2





Поз.1 (Проушина)
1:2



Поз.8 (Полухомут)



Поз.8 (Полухомут)
развертка



- *Размеры для справок.
- Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
- H12; h12 $\pm$ 1 T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	50x45x8	Проушина	0.10	1
2	Ø10x63	Тяга	0.04	1
3	Ø10x106	Ушко	0.07	4
4	M10x130	Шпилька левая	0.08	1
5	Пруток Ø10x150	Связь	0.09	2
6	M10x130	Шпилька	0.08	1
7	161x36x8	Серьга	0.33	1
8	162x30x5	Полухомут	0.18	2
9		Болт M10x40 ГОСТ 7798-70	0.0370	2
10		Гайка M10 ГОСТ 5915-70	0.011	6

ПТ-57-200 ГОСТ 16127-78

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						1.59	1:3
Пров.							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							
Подвеска с одной тягой, регулируемая талрепом						Лист 1	Листов 1
09Г2С ГОСТ 4543-71						000 "ЗМП"	