


1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; $\pm IT/2$.

Копировал Формат А3