












Поз.3 (Полухомут)



Поз.4 (Косынка)

 $A \ (1:2)$ 

Поз.3 (Полухомут)
развертка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. $H/2$; $h/2$; $\pm IT/2$.

Поз.		Обозначение			Наименование	Вес			К-во
1		809х140х8			Корпус	7.16			1
2		340х160х8			Ребро	3.19			1
3		744х90х8			Полухомут	4.10			2
4		100х65х8			Косынка	0.21			8
5					Шпилька М30х150 ГОСТ 9066-75	0.83			2
6					Шайба А.30 ГОСТ 11371-78	0.053			4
7					Гайка М30 ГОСТ 5915-70	0.221			4
8					Гайка М30 ГОСТ 5916-70	0.127			4
					377-29 ОСТ 24.125.154-01				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора подвижная хомутовая	Лист		Масса	Масштаб
Разраб.								23.52	1:7
Пров.									
Т. контр.									
					09Г2С ГОСТ 4543-71	Лист 1		Листов 1	
Н. контр.						ООО "ЗМП"			
Умб.									