









Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата




Поз.1 (Полухомут)



Поз.1 (Полухомут)
развертка



A (1 : 2)



1. *Размеры для справок.
2. Размер K - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H_{12} ; h_{12} ; $\pm IT/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	744x90x8	Полухомут (12ХМ-3 ГОСТ 5520)	4.57	2
2	100x65x8	Косынка (12ХМ-3 ГОСТ 5520)	0.20	8
3	850x140x8	Корпус (12ХМ-3 ГОСТ 5520)	7.52	1
4	342x180x8	Ребро (12ХМ-3 ГОСТ 5520)	3.64	1
5		Шпилька М30х150 ГОСТ 9066-75 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072	0.83	2
6		Шайба А.30 ГОСТ 11371-78 (20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072)	0.053	4
7		Гайка М30 ГОСТ 5915-70 (20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072)	0.221	4
8		Гайка М30 ГОСТ 5916-70 (20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072)	0.127	4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				