



219-КХ-АС22 ОСТ 36-146-88


Справ. №





Поз.4 (Полухомут)




Поз.4 (Полухомут) развертка



Поз.3 (Ребро среднее)



1 : 7



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. $H12; h12 \pm T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	340*206*3	Основание	1.66	1
2	340*195*3	Ребро доковое	1.57	2
3	194*193*3	Ребро среднее	0.73	2
4	460*60*10	Полухомут	2.11	4
5		Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	0.2228	4
6		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	4

219-КХ-АС22 ОСТ 36-146-88				
Опора подвижная				
09Г2С ГОСТ 4543-71				
000 "ЗМП"				

Лист	Масса	Масштаб
1	15.88	1:5

Лист 1	Листов 1
--------	----------