






88-94-36 OCT 36-146-88





Поз.4 (Полухомут)



Поз.4 (Полухомут)
развертка



Поз.3 (Ребро)



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; 1/4 IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	212x170x4	Основание	1.14	1
2	170x116x4	Стенка	0.62	2
3	190x86x4	Ребро	0.52	1
4	624x60x10	Полухомут	2.89	4
5		Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	0.2228	4
6		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	4

325-КХ-АС11 OCT 36-146-88				
Опора корпусная хомутовая				
09Г2С ГОСТ 4543-71				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проф.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
	15.61	1:5
Лист 1		Листов 1

000 "ЗМП"		
-----------	--	--