






88-971-96 170 179-Х1-68



Поз.3 (Полухомут)



Поз.3 (Полухомут)
развертка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; h12 $\pm$ 1 Т/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	170x100x6	Основание	0.81	1
2	170x94x6	Ребро	0.76	1
3	213x40x6	Полухомут	0.39	2
4		Болт М12х40 ГОСТ 7798-70	0.0535	2
5		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	0.017	2
89-ТХ-АС11 ОСТ 36-146-88				
Опора тавровая хомутовая			Лист	Масса
			1	2.48
			Лист 1	Листов 1
			000 "ЗМП"	
09Г2С ГОСТ 4543-71				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				