








000'00Z-XUO'0V0



Поз.3 (Полухомут)



Поз.3 (Полухомут)
развертка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; 1/4 IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	535x250x4	Корпус	4.23	1
2	238x80x4	Ребро	0.59	2
3	540x60x4	Полухомут	1.01	4
4		Болт М16х50 ГОСТ 7798-70	0.1172	4
5		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	8
010.0ПХ-200.000				
Опора скользящая			Лит.	Масса
			10.19	1:5
09Г2С ГОСТ 4543-71			Лист 1	Листов 1
			000 "ЗМП"	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб. Пров. Т. контр. Н. контр. Утв.

Копировал

Формат А3