



Поз.1 (Пластина)



Поз.4 (Ушко)



Поз.11 (Серьга)



Поз.3 (Проушина)

1 : 5



Поз.12 (Полухомут)



Поз.12 (Полухомут)
развертка

А-А (1 : 3)



1. *Размеры для справок.
2. Размер K - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	250x100x10	Пластина	1.95	2
2	М12х470	Шпилька	0.42	2
3	70х65х12	Проушина	0.31	1
4	ф16х167	Ушко	0.26	4
5	ф16х709	Пруток	1.13	1
6	М16х170	Шпилька	0.27	1
7	ф12х220	Пруток	0.20	2
8	ф37х30	Гайка М16	0.21	1
9	ф37х30	Гайка левая М16LH	0.21	1
10	М16LHх170	Шпилька левая	0.27	1
11	202х52х12	Серьга	0.87	1
12	335х50х5	Полухомут	0.64	2
13		Болт М16х40 ГОСТ 7798-70	0.1015	2
14		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	2
15		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	0.017	4

А14Б 581.000-05 серия 5.900-7 в.4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Опора подвесная

Лит.	Масса	Масштаб
	11.07	1:7

Лист 1 Листов 1

09Г2С ГОСТ 4543-71

ООО "ЗМП"

Копировал Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Последняя редакция: 16.05.2014

Файл: А14Б 581.000-05 серия 5.900-7 в.4 Конфигурация: 00