



ПГ-219-2000 Н=800 ГОСТ 16127-78



1 : 10



Поз.4 (Серьга)




Поз.2 (Ушко)




1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12 ⁺ 1 Т/2.


Поз.5 (Полухомут)



Поз.5 (Полухомут)
Развертка



Поз.1 (Шпилька)



Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	M20x250	Шпилька	0.62	1
2	ф20x200	Ушко	0.49	3
3	ф20x210	Тяга гладкая	0.52	1
4	220x60x16	Серьга	1.41	1
5	453x50x6	Полухомут	1.03	2
6		Болт М20х75 ГОСТ 7798-70	0.2595	2
7		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	6
8		Шайба А.20 ГОСТ 11371-78	0.017	1
ПГ-219-2000 Н=800 ГОСТ 16127-78				
Подвеска с одной тягой, регулируемой гайками			Лит.	Масса
			7.02	1:5
09Г2С ГОСТ 4543-71			Лист 1	Листов 1
			000 "ЗМП"	

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.