









Поз.4 (Серьга 20)



Поз.5 (Полухомут)
1 : 5



Поз.5 (Полухомут)
развертка



- *Размеры для справок.
- Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
- H12; h12 $\pm$ I T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	M16x220	Шпилька	0.35	1
2	ф16x167	Ушко 16	0.26	3
3	ф16x250	Пруток	0.40	1
4	202x52x12	Серьга 20	0.87	1
5	543x50x6	Полухомут	1.25	2
6		Шайба А.16 ГОСТ 11371-78	0.011	1
7		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	2
8		Болт М20x50 ГОСТ 7798-70	0.1983	2
9		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	2

ПГ-273-1500 ГОСТ 16127-70				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Подвеска с одной тягой, регулируемая гайкой			Лит.	Масса	Масштаб
				5.52	1:3
09Г2С ГОСТ 4543-71			Лист 1	Листов 1	
			000 "ЗМП"		