




1:5





Поз.5 (Полухомут)




Поз.5 (Полухомут) развертка




Поз.4 (Серьга)



Поз.2 (Ушко)




1:5



1. *Размеры для справок.
2. Размер K - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; ±IT/2.

Поз.1 (Шпилька)



Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	M10x140	Шпилька	0.09	1
2	ф10x106	Ушко	0.07	3
3	ф10x63	Тяга	0.11	1
4	161x36x8	Серьга	0.33	1
5	136x30x4	Полухомут	0.12	2
6		Болт М10х40 ГОСТ 7798-70	0.0370	2
7		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	0.011	6
8		Шайба А.10 ГОСТ 11371-78	0.004	1
ЛП-45-100 ГОСТ 16127-78				
Подвеска с одной тягой, регулируемой гайками			Лит.	Масса
			1.11	1:2
			Лист 1	Листов 1
			ООО "ЗМП"	
09Г2С ГОСТ 4543-71				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				