



Инв. № подл.				
Подп. и дата				
Взам. инв. №				
Инв. № дубл.				
Подп. и дата				
Справ. №				


ПТ-108-400 ГОСТ 16127-78




Поз.4 и Поз.5 (Шпилька)




М12 для Поз.4
М12-LH для Поз.5




Поз.6 и Поз.7 (Гайка)




Поз.9 (Серьга)




Поз.2 (Ушко)
1 : 2




Поз.1 (Проушина)
1 : 2



A-A (1 : 2)



Поз.10 (Полухомут)



Поз.10 (Полухомут)
развертка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	50x45x8	Проушина	0.10	1
2	ф12x132	Ушко	0.12	4
3	ф12x125	Тяга гладкая	0.11	1
4	М12x140	Шпилька	0.12	1
5	М12LHx140	Шпилька левая	0.13	1
6	ф25x25	Гайка М12	0.07	1
7	ф25x25	Гайка левая М12LH	0.07	1
8	ф10x190	Тяга	0.12	2
9	161x36x8	Серьга	0.33	1
10	248x30x5	Полухомут	0.28	2
11		Болт М12x45 ГОСТ 7798-70	0.0579	2
12		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	0.017	4
ПТ-108-400 ГОСТ 16127-78				
Подвеска с одной тягой, регулируемая тапрепом			Лит.	Масса
			2.38	1:3
			Лист 1	Листов 1
			09Г2С ГОСТ 4543-71	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				