

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.




Поз.10 (Полухомут)




Поз.10 (Полухомут) Развертка






Поз.9 (Серьга)



Поз.2 (Ушко)



Поз.1 (Проушина)




Поз.7 и Поз.8 (Шпилька)

1 : 2

Поз.5 и Поз.6 (Гайка)

1 : 2



- 1. *Размеры для справок.
- 2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
- 3. $H12; h12 \pm T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во	
1	50x45x8	Проушина	0.11	1	
2	φ12x133	Ушко	0.12	4	
3	φ12x121	Тяга	0.11	1	
4	φ10x190	Круг	0.12	2	
5	φ25x20 M12-LH	Гайка левая	0.06	1	
6	φ25x20 M12	Гайка	0.06	1	
7	M12-LHx135	Шпилька левая	0.12	1	
8	M12x135	Шпилька	0.12	1	
9	161x36x8	Серьга	0.33	1	
10	248x30x5	Полухомут	0.28	2	
11		Болт M12x35 ГОСТ 7798-70	0.0491	2	
12		Гайка M12 ГОСТ 5915-70	0.017	2	
		ПТ-108-400 ГОСТ 16127-78			
		Подвеска с одной тягой, регулируемой талрепом	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист		№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т. контр.					
			Лист 1	Листов 1	
Н. контр.			000 "ЗМП"		
Утв.			09Г2С ГОСТ 4543-71		