





Спраб. №		Подп. и дата		Инф. № дубл.		Взам. инф. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	




Поз.4 и Поз.5 (Шпилька)




Поз.6 и Поз.7 (Гайка)




Поз.9 (Серьга)




Поз.2 (Ушко)




Поз.1 (Проушина)




A-A



Поз.10 (Полухомут)



Поз.10 (Полухомут) развертка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	70x65x12	Проушина	0.32	1
2	ф16x167	Ушко	0.26	4
3	ф16x140	Тяга гладкая	0.22	1
4	M16x180	Шпилька	0.28	1
5	M16LHx180	Шпилька левая	0.29	1
6	ф30x25	Гайка M16	0.10	1
7	ф30x25	Гайка левая M16LH	0.10	1
8	ф12x230	Тяга	0.20	2
9	202x52x12	Серьга	0.87	1
10	335x50x5	Полухомут	0.64	2
11		Гайка M16 ГОСТ 5915-70	0.034	4
12		Болт M16x60 ГОСТ 7798-70	0.1329	2

ПТ-159-1100 ГОСТ 16127-78

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Подвеска с одной тягой,
регулируемая тапрепом

09Г2С ГОСТ 4543-71

Лит.	Масса	Масштаб
	5.33	1:3
Лист 1	Листов 1	

ООО "ЗМП"