





1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; $\pm IT/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	50x45x8	Проушина	0.10	1
2	ф10x106	Ушко	0.07	4
3	ф10x150	Тяга гладкая	0.07	1
4	M10x110	Шпилька	0.07	1
5	M10LNx110	Шпилька левая	0.07	1
6	ф20x20	Гайка M10	0.04	1
7	ф20x20	Гайка левая M10LN	0.04	1
8	ф8x150	Тяга	0.06	2
9	161x36x8	Серьга	0.33	1
10	162x30x5	Полухомут	0.18	2
11		Болт M10x40 ГОСТ 7798-70	0.0370	2
12		Гайка M10 ГОСТ 5915-70	0.011	4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				