





57-18 ОСТ 24.125.154-01





Поз.2 (Полухомут)



Поз.3 (Шпилька)



Поз.2 (Полухомут)
развертка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12⁺ I T/2.

Поз.		Обозначение			Наименование		Вес		К-во						
1		227x80x4			Корпус		0.57		1						
2		163x50x4			Полухомут		0.24		2						
3		M12x80			Шпилька ГОСТ 9066-75		0.07		2						
4					Шайба А.12 ГОСТ 11371-78		0.006		4						
5					Гайка M12 ГОСТ 5915-70		0.017		4						
6					Гайка M12 ГОСТ 5916-70		0.009		4						
					57-18 ОСТ 24.125.154-01										
					Опора скользящая			Лит.		Масса		Масштаб			
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.				Дата				1.33		1:3	
Разраб.															
Пров.															
Т. контр.									Лист 1		Листов 1				
						09Г2С ГОСТ 4543-71			000 "ЗМП"						
Н. контр.															
Утв.															