


1. *Размеры для справок.
2. Размер К – по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; ¼IT/2.

Поз.		Обозначение			Наименование			Вес		К-во		
1		L=100мм			Швеллер 8 ГОСТ 8240-72			0.71		1		
					108-У-03 ОСТ 34-10-615-93							
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата	Опора скользящая и неподвижная			Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.										0.71	1:2	
Пров.												
Т. контр.									Лист 1		Листов 1	
						09Г2С ГОСТ 4543-71			000 "ЗМП"			
Н. контр.												
Утв.												