





108-КХ-АС12 ОСТ 36-146-88


Справ. №




Поз.4 (Полухомут)



Поз.3 (Ребро)



Поз.4 (Полухомут)
развертка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12 $\pm$ 1 Т/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	340x86x3	Основание	0.69	1
2	340x104x3	Стенка	0.84	2
3	103x73x3	Ребро	0.16	2
4	243x50x8	Полухомут	0.73	4
5		Болт М16х50 ГОСТ 7798-70	0.1172	4
6		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	108-КХ-АС12 ОСТ 36-146-88			
Разраб.					Опора подвижная			
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.					09Г2С ГОСТ 4543-71			
						Лит.	Масса	Масштаб
						Лист 1	6.24	1:3
						000 "ЗМП"		